



FASE 1 \_Caracterização e Diagnóstico  
Definição de Âmbito da Avaliação Ambiental Estratégica

Volume III – Caracterizações de Pormenor  
**ANEXO 3 – Edifícios em Domínio Hídrico Marítimo**

março de 2018



| E01            |                                 | Abrigo para barco    |                          |
|----------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 1                               | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 13,8 m2                         | Cobertura            | 2 águas Laje/salão       |
| Estrutura      | Fixa Pesada                     | Paredes              | Pedra, reboco            |
| E. Conservação | Mau                             | Infra. Abastecimento | -                        |
| Localização    | Fora do núcleo urbano           | Infra. Saneamento    | -                        |
| Servicos       | -                               |                      |                          |
| Observacoes    | Aparenta ser abrigo para barcos |                      |                          |



| E02            |                                               | Abrigo para barco    |                          |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 1                                             | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 15,6 m2                                       | Cobertura            | 2 águas Laje/salão       |
| Estrutura      | Fixa Pesada                                   | Paredes              | Pedra, reboco            |
| E. Conservação | Mau                                           | Infra. Abastecimento | -                        |
| Localização    | Fora do núcleo urbano                         | Infra. Saneamento    | -                        |
| Servicos       | -                                             |                      |                          |
| Observacoes    | Aparenta ser abrigo para barcos. Está à venda |                      |                          |



| E03            |                       | Abrigo para barco    |                          |
|----------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 1                     | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 13,1 m2               | Cobertura            | Plana Betão              |
| Estrutura      | Fixa Pesada           | Paredes              | Pedra                    |
| E. Conservação | Ruína                 | Infra. Abastecimento | -                        |
| Localização    | Fora do núcleo urbano | Infra. Saneamento    | -                        |
| Servicos       | -                     |                      |                          |
| Observacoes    | Parece abandonada     |                      |                          |



| E04            |                                 | Abrigo para barco    |                          |
|----------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 1                               | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 18,3 m2                         | Cobertura            | 2 águas Telha            |
| Estrutura      | Fixa Pesada                     | Paredes              | Pedra                    |
| E. Conservação | Razoável                        | Infra. Abastecimento | -                        |
| Localização    | Fora do núcleo urbano           | Infra. Saneamento    | -                        |
| Servicos       | -                               |                      |                          |
| Observacoes    | Aparenta ser abrigo para barcos |                      |                          |



| E05            |                          | Casa de lazer/abrigo para barco |                          |
|----------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 1                        | Época construtiva               | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 26,2 m2                  | Cobertura                       | 2 águas Laje/salão       |
| Estrutura      | Fixa Pesada              | Paredes                         | Pedra, reboco            |
| E. Conservação | Bom                      | Infra. Abastecimento            | Rede pública             |
| Localização    | Fora do núcleo urbano    | Infra. Saneamento               | Rede pública             |
| Servicos       | -                        |                                 |                          |
| Observacoes    | Casa amarela, remodelada |                                 |                          |



| E06            | Estação Elevatória                                |        |                      |                          |
|----------------|---------------------------------------------------|--------|----------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 1                                                 |        | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 205,6 m2                                          |        | Cobertura            | Plana      Betão         |
| Estrutura      | Fixa                                              | Pesada | Paredes              | Betão                    |
| E. Conservação | Bom                                               |        | Infra. Abastecimento | Rede pública             |
| Localização    | Fora do núcleo urbano                             |        | Infra. Saneamento    | Rede pública             |
| Servicos       | -                                                 |        |                      |                          |
| Observacoes    | Estação Elevatória da Calheta, inaugurada em 2004 |        |                      |                          |



| E07            | Restaurante                                                                             |                      |                             |              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 1                                                                                       | Época construtiva    | Recente (entre 5 e 20 anos) |              |
| A. Construção  | 365,0 m2                                                                                | Cobertura            | 2 águas                     | Telha        |
| Estrutura      | Fixa                                                                                    | Pesada               | Paredes                     | Blocos betão |
| E. Conservação | Bom                                                                                     | Infra. Abastecimento | Rede pública                |              |
| Localização    | Fora do núcleo urbano                                                                   | Infra. Saneamento    | Rede pública                |              |
| Servicos       | Duches exteriores, esplanada descoberta                                                 |                      |                             |              |
| Observacoes    | Restaurante "Ponta da Calheta" - Concessão (Porto Santo Line); Contr. Concessão 01/1990 |                      |                             |              |



| E08            | Sanitários públicos                                                            |        |                      |                             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------------------------|
| Nº Pisos       | 1                                                                              |        | Época construtiva    | Recente (entre 5 e 20 anos) |
| A. Construção  | 61,8 m2                                                                        |        | Cobertura            | Plana      Betão            |
| Estrutura      | Fixa                                                                           | Pesada | Paredes              | Blocos betão                |
| E. Conservação | Bom                                                                            |        | Infra. Abastecimento | Rede pública                |
| Localização    | Fora do núcleo urbano                                                          |        | Infra. Saneamento    | Rede pública                |
| Servicos       | Sanitários/balneários c/ acesso ext, posto socorros, inf. a banhistas, arrumos |        |                      |                             |
| Observacoes    | Arrumos de apoio à praia                                                       |        |                      |                             |



| E09            | Abrigo para barco     |                        |                          |                |
|----------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|----------------|
| Nº Pisos       | 1                     | Época construtiva      | Antiga (mais de 20 anos) |                |
| A. Construção  | 59,6 m2               | Cobertura              | 2 águas                  | Chapa metálica |
| Estrutura      | Fixa                  | Pesada                 | Paredes                  | Blocos betão   |
| E. Conservação | Mau                   | Infra. Abastecimento - |                          |                |
| Localização    | Fora do núcleo urbano | Infra. Saneamento      | -                        |                |
| Servicos       | -                     |                        |                          |                |
| Observacoes    | Parece abandonado     |                        |                          |                |



| E10            | Abrigo para barco                 |                        |                          |       |
|----------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|-------|
| Nº Pisos       | 1                                 | Época construtiva      | Antiga (mais de 20 anos) |       |
| A. Construção  | 33,6 m2                           | Cobertura              | 2 águas                  | Telha |
| Estrutura      | Fixa                              | Pesada                 | Paredes                  |       |
| E. Conservação | Bom                               | Infra. Abastecimento - |                          |       |
| Localização    | Fora do núcleo urbano             | Infra. Saneamento      | -                        |       |
| Servicos       | -                                 |                        |                          |       |
| Observacoes    | Construção semi-enterrada na duna |                        |                          |       |



| E11            | Habitação                     |        |                      |                               |
|----------------|-------------------------------|--------|----------------------|-------------------------------|
| Nº Pisos       | 2                             |        | Época construtiva    | Recente (entre 5 e 20 anos)   |
| A. Construção  | 1302,2 m2                     |        | Cobertura            | Em terraço Betão              |
| Estrutura      | Fixa                          | Pesada | Paredes              | Alvenaria tijolo/blocos betão |
| E. Conservação | Bom                           |        | Infra. Abastecimento | Rede pública                  |
| Localização    | Fora do núcleo urbano         |        | Infra. Saneamento    | Rede pública                  |
| Servicos       | -                             |        |                      |                               |
| Observacoes    | Aparenta habitação secundária |        |                      |                               |

Parcialmente em DHM



| E12            | Armazém de apoio à praia                                                                         |         |                        |                   |                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------------|-----------------|
| Nº Pisos       | 1                                                                                                |         | Época construtiva      | Nova (até 5 anos) |                 |
| A. Construção  | 2,4 m2                                                                                           |         | Cobertura              | Plana             | Folhas palmeira |
| Estrutura      | Amovível                                                                                         | Ligeira | Paredes                | Madeira           |                 |
| E. Conservação | Razoável                                                                                         |         | Infra. Abastecimento - |                   |                 |
| Localização    | Fora do núcleo urbano                                                                            |         | Infra. Saneamento -    |                   |                 |
| Servicos       | Abrigo para pranchas e espreguiçadeiras/colchões                                                 |         |                        |                   |                 |
| Observacoes    | Abrigo do nadador salvador (concessionário Mr Humb) e para guardar colchões das espreguiçadeiras |         |                        |                   |                 |



| E13            | Venda de gelados e bebidas |         |                      |                      |
|----------------|----------------------------|---------|----------------------|----------------------|
| Nº Pisos       | 1                          |         | Época construtiva    | Nova (até 5 anos)    |
| A. Construção  | 2,2 m2                     |         | Cobertura            | 2 águas      Madeira |
| Estrutura      | Amovível                   | Ligeira | Paredes              | Madeira              |
| E. Conservação | Bom                        |         | Infra. Abastecimento | -                    |
| Localização    | Fora do núcleo urbano      |         | Infra. Saneamento    | -                    |
| Servicos       | Esplanada descoberta       |         |                      |                      |
| Observacoes    | Construção sazonal         |         |                      |                      |



| E14            | Devoluta                                           |                      |                             |              |
|----------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 2                                                  | Época construtiva    | Recente (entre 5 e 20 anos) |              |
| A. Construção  | 435,2 m2                                           | Cobertura            | 1 água                      | Telha        |
| Estrutura      | Fixa                                               | Pesada               | Paredes                     | Blocos betão |
| E. Conservação | Mau                                                | Infra. Abastecimento | Rede pública                |              |
| Localização    | Fora do núcleo urbano                              | Infra. Saneamento    | Rede pública                |              |
| Servicos       |                                                    |                      |                             |              |
| Observacoes    | Parcialmente em DH. Antigo restaurante, abandonado |                      |                             |              |

Parcialmente em DHM



| E15            | Armazém de apoio à praia              |         |                      |                              |
|----------------|---------------------------------------|---------|----------------------|------------------------------|
| Nº Pisos       | 1                                     |         | Época construtiva    | Nova (até 5 anos)            |
| A. Construção  | 6,1 m2                                |         | Cobertura            | 2 águas      Folhas palmeira |
| Estrutura      | Amovível                              | Ligeira | Paredes              | Madeira                      |
| E. Conservação | Bom                                   |         | Infra. Abastecimento | -                            |
| Localização    | Fora do núcleo urbano                 |         | Infra. Saneamento    | -                            |
| Servicos       | Abrigo para espreguiçadeiras/colchões |         |                      |                              |
| Observacoes    | Arrumos de espreguiçadeiras, etc,     |         |                      |                              |





| E16            | Venda de snacks e bebidas                                |         |                      |                              |
|----------------|----------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------------------------|
| Nº Pisos       | 1                                                        |         | Época construtiva    | Nova (até 5 anos)            |
| A. Construção  | 6,7 m2                                                   |         | Cobertura            | 2 águas      Folhas palmeira |
| Estrutura      | Amovível                                                 | Ligeira | Paredes              | Madeira                      |
| E. Conservação | Bom                                                      |         | Infra. Abastecimento | -                            |
| Localização    | Fora do núcleo urbano                                    |         | Infra. Saneamento    | -                            |
| Servicos       | Esplanada descoberta, recolha de lixos, zona de lava-pés |         |                      |                              |
| Observacoes    | Tem lava-pés                                             |         |                      |                              |



| E17            | Habitação                     |                      |                             |                         |
|----------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Nº Pisos       | 2                             | Época construtiva    | Recente (entre 5 e 20 anos) |                         |
| A. Construção  | 360,9 m2                      | Cobertura            | 2 águas                     | Telha                   |
| Estrutura      | Fixa                          | Pesada               | Paredes                     | Alvenaria tijolo/blocos |
| E. Conservação | Bom                           | Infra. Abastecimento | Rede pública                |                         |
| Localização    | Adjacente ao núcleo urbano    | Infra. Saneamento    | Rede pública                |                         |
| Servicos       |                               |                      |                             |                         |
| Observacoes    | Aparenta habitação secundária |                      |                             |                         |



| E18            | Alojamento turístico                                                              |        |                      |                          |       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------------------------|-------|
| Nº Pisos       | 4                                                                                 |        | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |       |
| A. Construção  | 9014,7 m2                                                                         |        | Cobertura            | Plana                    | Betão |
| Estrutura      | Fixa                                                                              | Pesada | Paredes              | Betão                    |       |
| E. Conservação | Razoável                                                                          |        | Infra. Abastecimento | Rede pública             |       |
| Localização    | Adjacente ao núcleo urbano                                                        |        | Infra. Saneamento    | Rede pública             |       |
| Servicos       | -                                                                                 |        |                      |                          |       |
| Observacoes    | Aparthotel Luamar (Porto Santo Line). Ano da construção: 1991; Alv. Lic. 242/1989 |        |                      |                          |       |

Parcialmente em DHM



| E19            | Núcleo de atividades náuticas                                                        |         |                        |                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------------------|
| Nº Pisos       | 1                                                                                    |         | Época construtiva      | Recente (entre 5 e 20 anos)  |
| A. Construção  | 50,0 m2                                                                              |         | Cobertura              | 2 águas      Folhas palmeira |
| Estrutura      | Fixa                                                                                 | Ligeira | Paredes                | Madeira                      |
| E. Conservação | Razoável                                                                             |         | Infra. Abastecimento - |                              |
| Localização    | Adjacente ao núcleo urbano                                                           |         | Infra. Saneamento -    |                              |
| Servicos       | Esplanada descoberta, abrigo de meios de apoio a atividades náuticas                 |         |                        |                              |
| Observacoes    | On Walter Academy. surf, Windsurf, kitesurf. Com venda de bebidas; Alv.Lic. 242/1989 |         |                        |                              |



| E20            | Armazém de apoio à praia                                                                                                         |         |                        |                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|--------------------|
| Nº Pisos       | 1                                                                                                                                |         | Época construtiva      | Nova (até 5 anos)  |
| A. Construção  | 49,5 m2                                                                                                                          |         | Cobertura              | Plana      Madeira |
| Estrutura      | Fixa                                                                                                                             | Ligeira | Paredes                | Madeira            |
| E. Conservação | Razoável                                                                                                                         |         | Infra. Abastecimento - |                    |
| Localização    | Fora do núcleo urbano                                                                                                            |         | Infra. Saneamento -    |                    |
| Servicos       | Esplanada descoberta, abrigo para espreguiçadeiras/colchões                                                                      |         |                        |                    |
| Observacoes    | Estrutura acoplada ao passadiço de acesso à praia pelo hotel Pestana Porto Santo, com esplanada na cobertura; Alv. Lic. 308/2009 |         |                        |                    |



| E21            | Venda de snacks e bebidas                                                    |         |                      |                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|
| Nº Pisos       | 1                                                                            |         | Época construtiva    | Nova (até 5 anos)    |
| A. Construção  | 91,1 m2                                                                      |         | Cobertura            | 2 águas      Madeira |
| Estrutura      | Fixa                                                                         | Ligeira | Paredes              | Madeira              |
| E. Conservação | Bom                                                                          |         | Infra. Abastecimento | Rede pública         |
| Localização    | Fora do núcleo urbano                                                        |         | Infra. Saneamento    | Rede pública         |
| Servicos       | Esplanada descoberta, apoio à praia                                          |         |                      |                      |
| Observacoes    | Localiza-se antes do portão do hotel Pestana Porto Santo; Alv. Lic. 308/2009 |         |                      |                      |



| E22            | Abrigo para barco           |         |                        |                             |
|----------------|-----------------------------|---------|------------------------|-----------------------------|
| Nº Pisos       | 1                           |         | Época construtiva      | Recente (entre 5 e 20 anos) |
| A. Construção  | 25,0 m2                     |         | Cobertura              | 2 águas      Fibrocimento   |
| Estrutura      | Fixa                        | Ligeira | Paredes                | Chapa metálica              |
| E. Conservação | Razoável                    |         | Infra. Abastecimento - |                             |
| Localização    | Fora do núcleo urbano       |         | Infra. Saneamento      | -                           |
| Servicos       |                             |         |                        |                             |
| Observacoes    | Tem telheiro com lona verde |         |                        |                             |



| E23            | Abrigo para barco                   |         |                      |                             |
|----------------|-------------------------------------|---------|----------------------|-----------------------------|
| Nº Pisos       | 1                                   |         | Época construtiva    | Recente (entre 5 e 20 anos) |
| A. Construção  | 17,1 m2                             |         | Cobertura            | 2 águas      Fibrocimento   |
| Estrutura      | Fixa                                | Ligeira | Paredes              | Chapa metálica              |
| E. Conservação | Bom                                 |         | Infra. Abastecimento | -                           |
| Localização    | Fora do núcleo urbano               |         | Infra. Saneamento    | -                           |
| Servicos       |                                     |         |                      |                             |
| Observacoes    | Tem telheiro com folhas de palmeira |         |                      |                             |



| E24            | Venda de snacks e bebidas                                                                                                       |        |                      |                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------------------------|
| Nº Pisos       | 1                                                                                                                               |        | Época construtiva    | Recente (entre 5 e 20 anos) |
| A. Construção  | 294,1 m2                                                                                                                        |        | Cobertura            | Plana      Betão            |
| Estrutura      | Fixa                                                                                                                            | Pesada | Paredes              | Blocos betão                |
| E. Conservação | Mau                                                                                                                             |        | Infra. Abastecimento | Rede pública                |
| Localização    | Fora do núcleo urbano                                                                                                           |        | Infra. Saneamento    | Rede pública                |
| Servicos       | Esplanada descoberta, recolha de lixo                                                                                           |        |                      |                             |
| Observacoes    | Bar Tia Maria. Alv. Lic. 118. Funciona com horário reduzido. Será substituído por bar do novo Pestana. Contr. Concessão 10/1996 |        |                      |                             |



| E25            | Abrigo para barco     |         |                      |                             |
|----------------|-----------------------|---------|----------------------|-----------------------------|
| Nº Pisos       | 1                     |         | Época construtiva    | Recente (entre 5 e 20 anos) |
| A. Construção  | 18,4 m2               |         | Cobertura            | 1 água      Fibrocimento    |
| Estrutura      | Fixa                  | Ligeira | Paredes              | Blocos betão                |
| E. Conservação | Mau                   |         | Infra. Abastecimento | -                           |
| Localização    | Fora do núcleo urbano |         | Infra. Saneamento    | -                           |
| Servicos       |                       |         |                      |                             |
| Observacoes    |                       |         |                      |                             |



| E26            |                       | Abrigo para barco    |                             |
|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Nº Pisos       | 1                     | Época construtiva    | Recente (entre 5 e 20 anos) |
| A. Construção  | 15,2 m2               | Cobertura            | 2 águas Telha               |
| Estrutura      | Fixa Ligeira          | Paredes              | Chapa metálica              |
| E. Conservação | Razoável              | Infra. Abastecimento | -                           |
| Localização    | Fora do núcleo urbano | Infra. Saneamento    | -                           |
| Servicos       |                       |                      |                             |
| Observacoes    | Alv. Lic. 353/2015    |                      |                             |



| E27            |                       | Abrigo para barco    |                             |
|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Nº Pisos       | 1                     | Época construtiva    | Recente (entre 5 e 20 anos) |
| A. Construção  | 17,7 m2               | Cobertura            | 2 águas Fibrocimento        |
| Estrutura      | Fixa Ligeira          | Paredes              | Madeira                     |
| E. Conservação | Mau                   | Infra. Abastecimento | -                           |
| Localização    | Fora do núcleo urbano | Infra. Saneamento    | -                           |
| Servicos       |                       |                      |                             |
| Observacoes    |                       |                      |                             |



| E28            |                       | Abrigo para barco    |                          |
|----------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 1                     | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 14,2 m2               | Cobertura            | 2 águas Fibrocimento     |
| Estrutura      | Fixa Pesada           | Paredes              | Pedra e chapa metálica   |
| E. Conservação | Mau                   | Infra. Abastecimento | -                        |
| Localização    | Fora do núcleo urbano | Infra. Saneamento    | -                        |
| Servicos       |                       |                      |                          |
| Observacoes    |                       |                      |                          |



| E29            |                       | Abrigo para barco    |                             |
|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Nº Pisos       | 1                     | Época construtiva    | Recente (entre 5 e 20 anos) |
| A. Construção  | 14,1 m2               | Cobertura            | 2 águas Fibrocimento        |
| Estrutura      | Fixa Ligeira          | Paredes              | Chapa metálica              |
| E. Conservação | Mau                   | Infra. Abastecimento | -                           |
| Localização    | Fora do núcleo urbano | Infra. Saneamento    | -                           |
| Servicos       |                       |                      |                             |
| Observacoes    |                       |                      |                             |



| E30            |                       | Abrigo para barco    |                             |
|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Nº Pisos       | 1                     | Época construtiva    | Recente (entre 5 e 20 anos) |
| A. Construção  | 14,8 m2               | Cobertura            | 2 águas Fibrocimento        |
| Estrutura      | Fixa Ligeira          | Paredes              | Chapa metálica              |
| E. Conservação | Mau                   | Infra. Abastecimento | -                           |
| Localização    | Fora do núcleo urbano | Infra. Saneamento    | -                           |
| Servicos       |                       |                      |                             |
| Observacoes    |                       |                      |                             |





| E31            | Habitação                                                                  |                      |                          |              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 1                                                                          | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |              |
| A. Construção  | 397,1 m2                                                                   | Cobertura            | 2 águas                  | Telha        |
| Estrutura      | Fixa                                                                       | Pesada               | Paredes                  | Blocos betão |
| E. Conservação | Bom                                                                        | Infra. Abastecimento | Rede pública             |              |
| Localização    | Fora do núcleo urbano                                                      | Infra. Saneamento    | Rede pública             |              |
| Servicos       |                                                                            |                      |                          |              |
| Observacoes    | Muro sobre a duna. Portão de acesso à praia. Aparenta habitação secundária |                      |                          |              |



| E32            | Abrigo para barco                                                    |        |                      |                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 1                                                                    |        | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 91,3 m2                                                              |        | Cobertura            | Plana      Betão         |
| Estrutura      | Fixa                                                                 | Pesada | Paredes              | Pedra                    |
| E. Conservação | Mau                                                                  |        | Infra. Abastecimento | -                        |
| Localização    | Fora do núcleo urbano                                                |        | Infra. Saneamento    | -                        |
| Servicos       |                                                                      |        |                      |                          |
| Observacoes    | Aparenta ser casa de lancha da habitação localizada no mesmo terreno |        |                      |                          |



| E33            | Estação Elevatória                               |                      |                             |       |
|----------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------|
| Nº Pisos       | 1                                                | Época construtiva    | Recente (entre 5 e 20 anos) |       |
| A. Construção  | 66,1 m2                                          | Cobertura            | Plana                       | Betão |
| Estrutura      | Fixa                                             | Pesada               | Paredes                     | Betão |
| E. Conservação | Bom                                              | Infra. Abastecimento | Rede pública                |       |
| Localização    | Fora do núcleo urbano                            | Infra. Saneamento    | Rede pública                |       |
| Servicos       |                                                  |                      |                             |       |
| Observacoes    | Estação Elevatória de Esgotos do Ribeiro Salgado |                      |                             |       |



| E34            | Casa de lazer         |                      |                          |              |
|----------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 2                     | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |              |
| A. Construção  | 53,3 m2               | Cobertura            | 2 águas                  | Telha        |
| Estrutura      | Fixa                  | Pesada               | Paredes                  | Blocos betão |
| E. Conservação | Bom                   | Infra. Abastecimento | Rede pública             |              |
| Localização    | Fora do núcleo urbano | Infra. Saneamento    | Rede pública             |              |
| Servicos       |                       |                      |                          |              |
| Observacoes    |                       |                      |                          |              |



| E35            | Casa de lazer         |                      |                          |              |
|----------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 2                     | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |              |
| A. Construção  | 104,7 m2              | Cobertura            | 2 águas                  | Telha        |
| Estrutura      | Fixa                  | Pesada               | Paredes                  | Blocos betão |
| E. Conservação | Bom                   | Infra. Abastecimento | Rede pública             |              |
| Localização    | Fora do núcleo urbano | Infra. Saneamento    | Rede pública             |              |
| Servicos       |                       |                      |                          |              |
| Observacoes    |                       |                      |                          |              |



| E36            | Casa de lazer/abrigo para barco |                      |                          |              |
|----------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 1                               | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |              |
| A. Construção  | 21,7 m2                         | Cobertura            | 2 águas                  | Telha        |
| Estrutura      | Fixa                            | Pesada               | Paredes                  | Blocos betão |
| E. Conservação | Bom                             | Infra. Abastecimento | Rede pública             |              |
| Localização    | Fora do núcleo urbano           | Infra. Saneamento    | Rede pública             |              |
| Serviços       |                                 |                      |                          |              |
| Observacoes    |                                 |                      |                          |              |



| E37            | Abrigo para barco     |                      |                          |              |
|----------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 1                     | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |              |
| A. Construção  | 23,0 m2               | Cobertura            | 2 águas                  | Betão        |
| Estrutura      | Fixa                  | Pesada               | Paredes                  | Blocos betão |
| E. Conservação | Bom                   | Infra. Abastecimento | Rede pública             |              |
| Localização    | Fora do núcleo urbano | Infra. Saneamento    | Rede pública             |              |
| Servicos       |                       |                      |                          |              |
| Observacoes    |                       |                      |                          |              |



| E38            | Casa de lazer/abrigo para barco |                      |                          |              |
|----------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 2                               | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |              |
| A. Construção  | 75,1 m2                         | Cobertura            | 2 águas                  | Betão        |
| Estrutura      | Fixa                            | Pesada               | Paredes                  | Blocos betão |
| E. Conservação | Bom                             | Infra. Abastecimento | Rede pública             |              |
| Localização    | Fora do núcleo urbano           | Infra. Saneamento    | Rede pública             |              |
| Servicos       |                                 |                      |                          |              |
| Observacoes    |                                 |                      |                          |              |



| E39            | Casa de lazer                      |                      |                          |              |
|----------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 1                                  | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |              |
| A. Construção  | 23,7 m2                            | Cobertura            | 2 águas                  | Betão        |
| Estrutura      | Fixa                               | Pesada               | Paredes                  | Blocos betão |
| E. Conservação | Bom                                | Infra. Abastecimento | Rede pública             |              |
| Localização    | Fora do núcleo urbano              | Infra. Saneamento    | Rede pública             |              |
| Serviços       |                                    |                      |                          |              |
| Observações    | Alv. Lic. 115 emitido em maio 1996 |                      |                          |              |



| E40            | Casa de lazer         |                      |                          |              |
|----------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 1                     | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |              |
| A. Construção  | 36,3 m2               | Cobertura            | 2 águas                  | Betão        |
| Estrutura      | Fixa                  | Pesada               | Paredes                  | Blocos betão |
| E. Conservação | Bom                   | Infra. Abastecimento | Rede pública             |              |
| Localização    | Fora do núcleo urbano | Infra. Saneamento    | Rede pública             |              |
| Serviços       |                       |                      |                          |              |
| Observações    |                       |                      |                          |              |



| E41            | Venda de gelados e bebidas |                        |                   |                |
|----------------|----------------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| Nº Pisos       | 1                          | Época construtiva      | Nova (até 5 anos) |                |
| A. Construção  | 9,8 m2                     | Cobertura              | 6 águas           | Chapa metálica |
| Estrutura      | Amovível                   | Ligeira                | Paredes           | Chapa metálica |
| E. Conservação | Bom                        | Infra. Abastecimento - |                   |                |
| Localização    | Fora do núcleo urbano      | Infra. Saneamento      | -                 |                |
| Servicos       | Esplanada descoberta       |                        |                   |                |
| Observacoes    |                            |                        |                   |                |



| E42            | Habitação             |        |                      |                             |
|----------------|-----------------------|--------|----------------------|-----------------------------|
| Nº Pisos       | 1                     |        | Época construtiva    | Recente (entre 5 e 20 anos) |
| A. Construção  | 108,2 m2              |        | Cobertura            | 2 águas      Telha          |
| Estrutura      | Fixa                  | Pesada | Paredes              | Blocos betão                |
| E. Conservação | Bom                   |        | Infra. Abastecimento | Rede pública                |
| Localização    | Fora do núcleo urbano |        | Infra. Saneamento    | Rede pública                |
| Servicos       |                       |        |                      |                             |
| Observacoes    |                       |        |                      |                             |



| E43            | Habitação             |                      |                             |              |
|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 2                     | Época construtiva    | Recente (entre 5 e 20 anos) |              |
| A. Construção  | 160,5 m2              | Cobertura            | 2 águas                     | Telha        |
| Estrutura      | Fixa                  | Pesada               | Paredes                     | Blocos betão |
| E. Conservação | Bom                   | Infra. Abastecimento | Rede pública                |              |
| Localização    | Fora do núcleo urbano | Infra. Saneamento    | Rede pública                |              |
| Servicos       |                       |                      |                             |              |
| Observacoes    |                       |                      |                             |              |



| E44            | Venda de gelados e bebidas |         |                      |                      |
|----------------|----------------------------|---------|----------------------|----------------------|
| Nº Pisos       | 1                          |         | Época construtiva    | Nova (até 5 anos)    |
| A. Construção  | 1,9 m2                     |         | Cobertura            | 2 águas      Madeira |
| Estrutura      | Amovível                   | Ligeira | Paredes              | Madeira              |
| E. Conservação | Bom                        |         | Infra. Abastecimento | -                    |
| Localização    | Fora do núcleo urbano      |         | Infra. Saneamento    | -                    |
| Servicos       |                            |         |                      |                      |
| Observacoes    |                            |         |                      |                      |



| E45            | Restaurante                                        |        |                      |                             |
|----------------|----------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------------------------|
| Nº Pisos       | 2                                                  |        | Época construtiva    | Recente (entre 5 e 20 anos) |
| A. Construção  | 286,4 m2                                           |        | Cobertura            | Plana      Betão            |
| Estrutura      | Fixa                                               | Pesada | Paredes              | Blocos betão                |
| E. Conservação | Razoável                                           |        | Infra. Abastecimento | Rede pública                |
| Localização    | Fora do núcleo urbano                              |        | Infra. Saneamento    | Rede pública                |
| Servicos       | Esplanada descoberta, sanitários, recolha de lixos |        |                      |                             |
| Observacoes    | Restaurante Mar e Sol                              |        |                      |                             |



| E46            | Venda de snacks e bebidas                                             |         |                      |                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------------------------|
| Nº Pisos       | 1                                                                     |         | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos)    |
| A. Construção  | 87,7 m2                                                               |         | Cobertura            | 2 águas      Chapa metálica |
| Estrutura      | Fixa                                                                  | Ligeira | Paredes              | Madeira                     |
| E. Conservação | Razoável                                                              |         | Infra. Abastecimento | Rede pública                |
| Localização    | Fora do núcleo urbano                                                 |         | Infra. Saneamento    | Rede pública                |
| Servicos       | Esplanada descoberta, sanitários c/ acesso exterior, recolha de lixos |         |                      |                             |
| Observacoes    | Bar do Henrique. Alv. Lic. 183/1985                                   |         |                      |                             |



| E47            | Abrigo para barco                     |         |                        |                           |
|----------------|---------------------------------------|---------|------------------------|---------------------------|
| Nº Pisos       | 1                                     |         | Época construtiva      | Antiga (mais de 20 anos)  |
| A. Construção  | 26,0 m2                               |         | Cobertura              | 2 águas      Fibrocimento |
| Estrutura      | Fixa                                  | Ligeira | Paredes                | Chapa metálica/madeira    |
| E. Conservação | Razoável                              |         | Infra. Abastecimento - |                           |
| Localização    | Fora do núcleo urbano                 |         | Infra. Saneamento      |                           |
| Servicos       | Abrigo para espreguiçadeiras/colchões |         |                        |                           |
| Observacoes    | Junto ao Bar do Henrique              |         |                        |                           |



| E48            | Venda de bebidas                  |         |                      |                              |
|----------------|-----------------------------------|---------|----------------------|------------------------------|
| Nº Pisos       | 1                                 |         | Época construtiva    | Recente (entre 5 e 20 anos)  |
| A. Construcaao | 4,7 m2                            |         | Cobertura            | 4 águas      Folhas palmeira |
| Estrutura      | Amovível                          | Ligeira | Paredes              | Madeira                      |
| E. Conservação | Bom                               |         | Infra. Abastecimento | -                            |
| Localização    | Fora do núcleo urbano             |         | Infra. Saneamento    | -                            |
| Servicos       |                                   |         |                      |                              |
| Observacoes    | Quiosque junto ao Bar do Henrique |         |                      |                              |



| E49            | Abrigo para barco        |         |                      |                           |
|----------------|--------------------------|---------|----------------------|---------------------------|
| Nº Pisos       | 1                        |         | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos)  |
| A. Construção  | 23,0 m2                  |         | Cobertura            | 2 águas      Fibrocimento |
| Estrutura      | Fixa                     | Ligeira | Paredes              | Chapa metálica            |
| E. Conservação | Mau                      |         | Infra. Abastecimento | -                         |
| Localização    | Fora do núcleo urbano    |         | Infra. Saneamento    | -                         |
| Servicos       |                          |         |                      |                           |
| Observacoes    | Junto ao Bar do Henrique |         |                      |                           |



| E50            | Casa de lazer            |         |                        |                           |
|----------------|--------------------------|---------|------------------------|---------------------------|
| Nº Pisos       | 1                        |         | Época construtiva      | Antiga (mais de 20 anos)  |
| A. Construção  | 21,3 m2                  |         | Cobertura              | 2 águas      Fibrocimento |
| Estrutura      | Fixa                     | Ligeira | Paredes                | Chapa metálica            |
| E. Conservação | Razoável                 |         | Infra. Abastecimento - |                           |
| Localização    | Fora do núcleo urbano    |         | Infra. Saneamento      | -                         |
| Servicos       |                          |         |                        |                           |
| Observacoes    | Junto ao Bar do Henrique |         |                        |                           |





| E51            | Casa de lazer/abrigo para barco |                   |                          |              |
|----------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 1                               | Época construtiva | Antiga (mais de 20 anos) |              |
| A. Construção  | 58,4 m2                         | Cobertura         | 2 águas                  | Fibrocimento |
| Estrutura      | Fixa                            | Ligeira           | Paredes                  | Madeira      |
| E. Conservação | Razoável                        |                   | Infra. Abastecimento -   |              |
| Localização    | Fora do núcleo urbano           |                   | Infra. Saneamento        | -            |
| Servicos       |                                 |                   |                          |              |
| Observacoes    | Junto ao Bar do Henrique        |                   |                          |              |



| E52            | Habitação                |                      |                   |              |
|----------------|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 2                        | Época construtiva    | Nova (até 5 anos) |              |
| A. Construção  | 45,8 m2                  | Cobertura            | 1 água            | Fibrocimento |
| Estrutura      | Fixa                     | Ligeira              | Paredes           | Madeira      |
| E. Conservação | Bom                      | Infra. Abastecimento | Rede pública      |              |
| Localização    | Fora do núcleo urbano    | Infra. Saneamento    | Rede pública      |              |
| Servicos       |                          |                      |                   |              |
| Observacoes    | Junto ao Bar do Henrique |                      |                   |              |



| E53            | Casa de lazer/abrigo para barco |        |                      |                          |
|----------------|---------------------------------|--------|----------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 1                               |        | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 22,1 m2                         |        | Cobertura            | 1 água      Fibrocimento |
| Estrutura      | Fixa                            | Pesada | Paredes              | Blocos betão             |
| E. Conservação | Mau                             |        | Infra. Abastecimento | -                        |
| Localização    | Fora do núcleo urbano           |        | Infra. Saneamento    | -                        |
| Servicos       |                                 |        |                      |                          |
| Observacoes    | Junto ao Bar do Henrique        |        |                      |                          |



| E54            | Casa de lazer/abrigo para barco |        |                      |                          |
|----------------|---------------------------------|--------|----------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 1                               |        | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 20,7 m2                         |        | Cobertura            | 1 água      Fibrocimento |
| Estrutura      | Fixa                            | Pesada | Paredes              | Blocos betão             |
| E. Conservação | Mau                             |        | Infra. Abastecimento | -                        |
| Localização    | Fora do núcleo urbano           |        | Infra. Saneamento    | -                        |
| Servicos       |                                 |        |                      |                          |
| Observacoes    | Junto ao Bar do Henrique        |        |                      |                          |



| E55            | Habitação                                                                                                                                             |        |                      |                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-------------------|
| Nº Pisos       | 1                                                                                                                                                     |        | Época construtiva    | Nova (até 5 anos) |
| A. Construção  | 178,5 m2                                                                                                                                              |        | Cobertura            | Plana      Betão  |
| Estrutura      | Fixa                                                                                                                                                  | Pesada | Paredes              | Betão             |
| E. Conservação | Bom                                                                                                                                                   |        | Infra. Abastecimento | Rede pública      |
| Localização    | Fora do núcleo urbano                                                                                                                                 |        | Infra. Saneamento    | Rede pública      |
| Servicos       |                                                                                                                                                       |        |                      |                   |
| Observacoes    | Tem vedação com portão de acesso direto à praia, em cima da duna, onde se lê "Propriedade privada". Aparenta habitação secundária. Alv. Lic. 313/2009 |        |                      |                   |





| E56            | Venda de snacks e bebidas                                             |         |                      |                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------------------------|
| Nº Pisos       | 1                                                                     |         | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos)    |
| A. Construção  | 28,9 m2                                                               |         | Cobertura            | 2 águas Madeira e folhas pa |
| Estrutura      | Fixa                                                                  | Ligeira | Paredes              | Madeira                     |
| E. Conservação | Bom                                                                   |         | Infra. Abastecimento | Rede pública                |
| Localização    | Fora do núcleo urbano                                                 |         | Infra. Saneamento    | Rede pública                |
| Servicos       | Esplanada descoberta, sanitários c/ acesso exterior, recolha de lixos |         |                      |                             |
| Observacoes    | Pertence Porto Santo Hotel & Spa; Alv. Lic. 193/1987                  |         |                      |                             |



| E57            | Armazém                             |         |                      |                          |
|----------------|-------------------------------------|---------|----------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 1                                   |         | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 55,1 m2                             |         | Cobertura            | 2 águas      Telha       |
| Estrutura      | Fixa                                | Ligeira | Paredes              | Madeira                  |
| E. Conservação | Bom                                 |         | Infra. Abastecimento | Rede pública             |
| Localização    | Fora do núcleo urbano               |         | Infra. Saneamento    | Rede pública             |
| Servicos       |                                     |         |                      |                          |
| Observacoes    | Pertence ao Porto Santo Hotel & Spa |         |                      |                          |

Parcialmente em DHM



| E58            | Apoio agrícola                     |        |                      |                           |
|----------------|------------------------------------|--------|----------------------|---------------------------|
| Nº Pisos       | 1                                  |        | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos)  |
| A. Construção  | 15,0 m2                            |        | Cobertura            | 2 águas      Fibrocimento |
| Estrutura      | Fixa                               | Pesada | Paredes              | Pedra                     |
| E. Conservação | Ruína                              |        | Infra. Abastecimento | -                         |
| Localização    | Fora do núcleo urbano              |        | Infra. Saneamento    | -                         |
| Servicos       |                                    |        |                      |                           |
| Observacoes    | Aparenta ser apoio à zona de vinha |        |                      |                           |



| E59            | Apoio agrícola                     |        |                      |                          |
|----------------|------------------------------------|--------|----------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 1                                  |        | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 13,8 m2                            |        | Cobertura            | Plana      Betão         |
| Estrutura      | Fixa                               | Pesada | Paredes              | Blocos betão             |
| E. Conservação | Ruína                              |        | Infra. Abastecimento | -                        |
| Localização    | Fora do núcleo urbano              |        | Infra. Saneamento    | -                        |
| Servicos       |                                    |        |                      |                          |
| Observacoes    | Aparenta ser apoio à zona de vinha |        |                      |                          |



| E60            | Armazém                                                    |         |                      |                          |
|----------------|------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 1                                                          |         | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 22,7 m2                                                    |         | Cobertura            | Plana Chapa metálica     |
| Estrutura      | Fixa                                                       | Ligeira | Paredes              | Chapa metálica           |
| E. Conservação | Mau                                                        |         | Infra. Abastecimento | -                        |
| Localização    | Fora do núcleo urbano                                      |         | Infra. Saneamento    | -                        |
| Servicos       |                                                            |         |                      |                          |
| Observacoes    | Implantado em cima da duma, no limite. Parece um contentor |         |                      |                          |



| E61            | Restaurante                                                                                                       |         |                      |                          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 1                                                                                                                 |         | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 271,7 m2                                                                                                          |         | Cobertura            | 4 águas      Madeira     |
| Estrutura      | Fixa                                                                                                              | Ligeira | Paredes              | Madeira                  |
| E. Conservação | Bom                                                                                                               |         | Infra. Abastecimento | Rede pública             |
| Localização    | Adjacente ao núcleo urbano                                                                                        |         | Infra. Saneamento    | Rede pública             |
| Servicos       | Esplanada descoberta, sanitários c/ acesso exterior, recolha de lixos                                             |         |                      |                          |
| Observacoes    | Restaurante "Pé na Água". Praia das Pedras Pretas. Alv. Lic. 214/1995 (em fase de transição para Cont. Concessão) |         |                      |                          |

Parcialmente em DHM



| E62            | Venda de bebidas                             |         |                      |                             |
|----------------|----------------------------------------------|---------|----------------------|-----------------------------|
| Nº Pisos       | 1                                            |         | Época construtiva    | Recente (entre 5 e 20 anos) |
| A. Construco  | 10,9 m2                                      |         | Cobertura            | 2 guas Madeira             |
| Estrutura      | Amovvel                                     | Ligeira | Paredes              | Madeira                     |
| E. Conservao | Bom                                          |         | Infra. Abastecimento | Rede pblica                |
| Localizao    | Adjacente ao ncleo urbano                   |         | Infra. Saneamento    | Rede pblica                |
| Servicos       | Esplanada descoberta                         |         |                      |                             |
| Observacoes    | Quiosque associado ao Restaurante P na gua |         |                      |                             |



| E63            | Habitação                                               |        |                      |                             |
|----------------|---------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------------------------|
| Nº Pisos       | 2                                                       |        | Época construtiva    | Recente (entre 5 e 20 anos) |
| A. Construção  | 366,9 m2                                                |        | Cobertura            | 4 águas      Telha          |
| Estrutura      | Fixa                                                    | Pesada | Paredes              | Alvenaria tijolo            |
| E. Conservação | Bom                                                     |        | Infra. Abastecimento | Rede pública                |
| Localização    | Adjacente ao núcleo urbano                              |        | Infra. Saneamento    | Rede pública                |
| Servicos       |                                                         |        |                      |                             |
| Observacoes    | Aparenta habitação secundária com acesso direto à praia |        |                      |                             |



| E64            | Habitação                                                                     |        |                      |                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------------------------|
| Nº Pisos       | 2                                                                             |        | Época construtiva    | Recente (entre 5 e 20 anos) |
| A. Construção  | 434,9 m2                                                                      |        | Cobertura            | 2 águas      Telha          |
| Estrutura      | Fixa                                                                          | Pesada | Paredes              | Alvenaria tijolo            |
| E. Conservação | Bom                                                                           |        | Infra. Abastecimento | Rede pública                |
| Localização    | Adjacente ao núcleo urbano                                                    |        | Infra. Saneamento    | Rede pública                |
| Servicos       |                                                                               |        |                      |                             |
| Observacoes    | Aparenta habitação secundária com acesso direto à praia. Tem um pequeno anexo |        |                      |                             |



| E65            | Devoluta                                                                                                                           |        |                      |                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 1                                                                                                                                  |        | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 377,0 m2                                                                                                                           |        | Cobertura            | Plana      Betão         |
| Estrutura      | Fixa                                                                                                                               | Pesada | Paredes              | Blocos betão             |
| E. Conservação | Razoável                                                                                                                           |        | Infra. Abastecimento | Rede pública             |
| Localização    | Adjacente ao núcleo urbano                                                                                                         |        | Infra. Saneamento    | Rede pública             |
| Servicos       |                                                                                                                                    |        |                      |                          |
| Observacoes    | Edifício de apoio ao parque de campismo, parece fechado, em remodelação, parece ter portão de rede para acesso à praia mas sem uso |        |                      |                          |



| E66            | Venda de snacks e bebidas                                                                                              |        |                      |                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 1                                                                                                                      |        | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 101,6 m2                                                                                                               |        | Cobertura            | 2 águas      Telha       |
| Estrutura      | Fixa                                                                                                                   | Pesada | Paredes              | Pedra                    |
| E. Conservação | Razoável                                                                                                               |        | Infra. Abastecimento | Rede pública             |
| Localização    | Adjacente ao núcleo urbano                                                                                             |        | Infra. Saneamento    | Rede pública             |
| Servicos       | Esplanada descoberta, sanitários c/ acesso exterior, recolha de lixos                                                  |        |                      |                          |
| Observacoes    | "O corsário - beach bar", Alv. Lic. 099 emitido em outubro 1974. Tem alguns chapéus de sol, fora da zona concessionada |        |                      |                          |



| E67            | Restaurante                                                                      |        |                      |                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 1                                                                                |        | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 598,1 m2                                                                         |        | Cobertura            | Em terraço Betão         |
| Estrutura      | Fixa                                                                             | Pesada | Paredes              | Betão                    |
| E. Conservação | Bom                                                                              |        | Infra. Abastecimento | Rede pública             |
| Localização    | Adjacente ao núcleo urbano                                                       |        | Infra. Saneamento    | Rede pública             |
| Servicos       | Esplanada descoberta, sanitários/balneários c/ acesso exterior, recolha de lixos |        |                      |                          |
| Observacoes    | Integra 2 restaurantes "Salinas" e "Pizza na Areia"                              |        |                      |                          |



| E68            | Sanitários públicos                                                                   |        |                      |                          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 1                                                                                     |        | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 139,1 m2                                                                              |        | Cobertura            | Plana      Betão         |
| Estrutura      | Fixa                                                                                  | Pesada | Paredes              | Blocos betão             |
| E. Conservação | Bom                                                                                   |        | Infra. Abastecimento | Rede pública             |
| Localização    | Adjacente ao núcleo urbano                                                            |        | Infra. Saneamento    | Rede pública             |
| Servicos       | Sanitários/balneários, duches ext, acesso deficientes, p.socorros, assistência, lixos |        |                      |                          |
| Observacoes    | Concessão do Município de Porto Santo - Praia da Fontinha (Alv. 011)                  |        |                      |                          |



| E69            | Alojamento turístico                |        |                      |                          |
|----------------|-------------------------------------|--------|----------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 3                                   |        | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 6252,6 m2                           |        | Cobertura            | Mista      Telha e betão |
| Estrutura      | Fixa                                | Pesada | Paredes              | Blocos betão             |
| E. Conservação | Bom                                 |        | Infra. Abastecimento | Rede pública             |
| Localização    | Adjacente ao núcleo urbano          |        | Infra. Saneamento    | Rede pública             |
| Servicos       | -                                   |        |                      |                          |
| Observacoes    | Hotel Torrepraia (Porto Santo Line) |        |                      |                          |

Parcialmente em DHM



| E70            | Sanitários públicos          |        |                      |                             |
|----------------|------------------------------|--------|----------------------|-----------------------------|
| Nº Pisos       | 1                            |        | Época construtiva    | Recente (entre 5 e 20 anos) |
| A. Construção  | 43,8 m2                      |        | Cobertura            | Plana      Betão            |
| Estrutura      | Fixa                         | Pesada | Paredes              | Blocos betão                |
| E. Conservação | Em obras                     |        | Infra. Abastecimento | Rede pública                |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano   |        | Infra. Saneamento    | Rede pública                |
| Servicos       | Sanitários públicos          |        |                      |                             |
| Observacoes    | Adjacente ao parque infantil |        |                      |                             |





| E71            | Venda de snacks e bebidas                                      |                      |                   |                         |
|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Nº Pisos       | 1                                                              | Época construtiva    | Nova (até 5 anos) |                         |
| A. Construção  | 21,1 m2                                                        | Cobertura            | 4 águas           | Chapa metálica          |
| Estrutura      | Fixa                                                           | Ligeira              | Paredes           | Madeira e rev. cerâmico |
| E. Conservação | Bom                                                            | Infra. Abastecimento | Rede pública      |                         |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano                                     | Infra. Saneamento    | Rede pública      |                         |
| Servicos       | Esplanada descoberta, recolha de lixos                         |                      |                   |                         |
| Observacoes    | Quiosque de venda bolo do caco e outros snacks; tem gás botija |                      |                   |                         |



| E72            | Venda de bebidas             |         |                      |                             |
|----------------|------------------------------|---------|----------------------|-----------------------------|
| Nº Pisos       | 1                            |         | Época construtiva    | Nova (até 5 anos)           |
| A. Construção  | 6,6 m2                       |         | Cobertura            | 2 águas      Chapa metálica |
| Estrutura      | Amovível                     | Ligeira | Paredes              | Madeira                     |
| E. Conservação | Bom                          |         | Infra. Abastecimento | -                           |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano   |         | Infra. Saneamento    | -                           |
| Servicos       |                              |         |                      |                             |
| Observacoes    | Quiosque de venda de bebidas |         |                      |                             |



| E73            | Restaurante                                        |         |                      |                             |
|----------------|----------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------------------------|
| Nº Pisos       | 1                                                  |         | Época construtiva    | Recente (entre 5 e 20 anos) |
| A. Construção  | 412,0 m2                                           |         | Cobertura            | Plana Madeira e Chapa       |
| Estrutura      | Fixa                                               | Ligeira | Paredes              | Madeira                     |
| E. Conservação | Razoável                                           |         | Infra. Abastecimento | Rede pública                |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano                         |         | Infra. Saneamento    | Rede pública                |
| Servicos       | Sanitários, recolha de lixos, esplanada descoberta |         |                      |                             |
| Observacoes    | "Porto Santo Beach Club"                           |         |                      |                             |



| E74            | Venda de bebidas                                                                       |         |                      |                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------------------------|
| Nº Pisos       | 1                                                                                      |         | Época construtiva    | Recente (entre 5 e 20 anos) |
| A. Construção  | 6,6 m2                                                                                 |         | Cobertura            | Plana Chapa metálica        |
| Estrutura      | Fixa                                                                                   | Ligeira | Paredes              | Chapa metálica              |
| E. Conservação | Bom                                                                                    |         | Infra. Abastecimento | -                           |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano                                                             |         | Infra. Saneamento    | -                           |
| Servicos       | Esplanada descoberta                                                                   |         |                      |                             |
| Observacoes    | Quiosque " venda velha" - funciona à noite em articulação com o Porto Santo Beach Club |         |                      |                             |



| E75            | Armazém                                     |         |                      |                             |
|----------------|---------------------------------------------|---------|----------------------|-----------------------------|
| Nº Pisos       | 1                                           |         | Época construtiva    | Recente (entre 5 e 20 anos) |
| A. Construção  | 119,6 m2                                    |         | Cobertura            | Plana      Chapa metálica   |
| Estrutura      | Fixa                                        | Ligeira | Paredes              | Madeira                     |
| E. Conservação | Razoável                                    |         | Infra. Abastecimento | Rede pública                |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano                  |         | Infra. Saneamento    | Rede pública                |
| Servicos       |                                             |         |                      |                             |
| Observacoes    | Edifício de apoio ao Porto Santo Beach Club |         |                      |                             |





| E76            | Equipamento                                                |                      |                             |       |
|----------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------|
| Nº Pisos       | 1                                                          | Época construtiva    | Recente (entre 5 e 20 anos) |       |
| A. Construção  | 912,9 m2                                                   | Cobertura            | Plana                       | Betão |
| Estrutura      | Fixa                                                       | Pesada               | Paredes                     | Betão |
| E. Conservação | Bom                                                        | Infra. Abastecimento | Rede pública                |       |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano                                 | Infra. Saneamento    | Rede pública                |       |
| Serviços       |                                                            |                      |                             |       |
| Observações    | Central dessalinizadora de Porto Santo, inaugurada em 2010 |                      |                             |       |



| E77            | Habitação                            |        |                      |                          |
|----------------|--------------------------------------|--------|----------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 1                                    |        | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 115,6 m2                             |        | Cobertura            | 4 águas      Telha       |
| Estrutura      | Fixa                                 | Pesada | Paredes              | Alvenaria tijolo         |
| E. Conservação | Bom                                  |        | Infra. Abastecimento | Rede pública             |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano           |        | Infra. Saneamento    | Rede pública             |
| Serviços       |                                      |        |                      |                          |
| Observações    | Aparenta ser de habitação permanente |        |                      |                          |

Parcialmente em DHM



| E78            | Habitação                   |                      |                             |              |
|----------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 1                           | Época construtiva    | Recente (entre 5 e 20 anos) |              |
| A. Construção  | 27,2 m2                     | Cobertura            | 2 águas                     | Telha        |
| Estrutura      | Fixa                        | Pesada               | Paredes                     | Blocos betão |
| E. Conservação | Bom                         | Infra. Abastecimento | Rede pública                |              |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano  | Infra. Saneamento    | Rede pública                |              |
| Serviços       |                             |                      |                             |              |
| Observacoes    | Aparenta "alojamento local" |                      |                             |              |



| E79            | Armazém                    |                      |                          |              |
|----------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 1                          | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |              |
| A. Construção  | 48,1 m2                    | Cobertura            | 2 águas                  | Fibrocimento |
| Estrutura      | Fixa                       | Pesada               | Paredes                  | Pedra        |
| E. Conservação | Bom                        | Infra. Abastecimento | Rede pública             |              |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano | Infra. Saneamento    | Rede pública             |              |
| Servicos       |                            |                      |                          |              |
| Observacoes    |                            |                      |                          |              |



| E80            | Armazém                    |        |                      |                          |
|----------------|----------------------------|--------|----------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 1                          |        | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 48,4 m2                    |        | Cobertura            | 2 águas      Subtelha    |
| Estrutura      | Fixa                       | Pesada | Paredes              | Pedra                    |
| E. Conservação | Mau                        |        | Infra. Abastecimento | Rede pública             |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano |        | Infra. Saneamento    | Rede pública             |
| Serviços       |                            |        |                      |                          |
| Observações    |                            |        |                      |                          |



| E81            | Núcleo de atividades náuticas |                      |                          |                      |
|----------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| Nº Pisos       | 1                             | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |                      |
| A. Construção  | 53,6 m2                       | Cobertura            | Plana                    | Betão                |
| Estrutura      | Fixa                          | Pesada               | Paredes                  | Pedra e blocos betão |
| E. Conservação | Mau                           | Infra. Abastecimento | Rede pública             |                      |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano    | Infra. Saneamento    | Rede pública             |                      |
| Servicos       |                               |                      |                          |                      |
| Observacoes    |                               |                      |                          |                      |



| E82            | Armazém                                |        |                      |                          |
|----------------|----------------------------------------|--------|----------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 1                                      |        | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 51,4 m2                                |        | Cobertura            | 2 águas      Telha       |
| Estrutura      | Fixa                                   | Pesada | Paredes              | Pedra                    |
| E. Conservação | Razoável                               |        | Infra. Abastecimento | Rede pública             |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano             |        | Infra. Saneamento    | Rede pública             |
| Serviços       |                                        |        |                      |                          |
| Observações    | Alv. Lic. 216 emitido em novembro 1990 |        |                      |                          |



| E83            | Casa de lazer              |                      |                          |              |
|----------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 2                          | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |              |
| A. Construção  | 40,8 m2                    | Cobertura            | 2 águas                  | Telha        |
| Estrutura      | Fixa                       | Pesada               | Paredes                  | Blocos betão |
| E. Conservação | Bom                        | Infra. Abastecimento | Rede pública             |              |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano | Infra. Saneamento    | Rede pública             |              |
| Servicos       |                            |                      |                          |              |
| Observacoes    |                            |                      |                          |              |



| E84            | Casa de lazer              |        |                      |                          |
|----------------|----------------------------|--------|----------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 2                          |        | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 42,8 m2                    |        | Cobertura            | 2 águas      Telha       |
| Estrutura      | Fixa                       | Pesada | Paredes              | Pedra e blocos betão     |
| E. Conservação | Bom                        |        | Infra. Abastecimento | Rede pública             |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano |        | Infra. Saneamento    | Rede pública             |
| Servicos       |                            |        |                      |                          |
| Observacoes    |                            |        |                      |                          |



| E85            | Casa de lazer              |                      |                          |                      |
|----------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| Nº Pisos       | 1                          | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |                      |
| A. Construção  | 28,7 m2                    | Cobertura            | 2 águas                  | Subtelha             |
| Estrutura      | Fixa                       | Pesada               | Paredes                  | Pedra e blocos betão |
| E. Conservação | Bom                        | Infra. Abastecimento | Rede pública             |                      |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano | Infra. Saneamento    | Rede pública             |                      |
| Serviços       |                            |                      |                          |                      |
| Observações    |                            |                      |                          |                      |



| E86            | Habitação                     |                      |                          |
|----------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 1                             | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 66,2 m2                       | Cobertura            | 4 águas Telha            |
| Estrutura      | Fixa Pesada                   | Paredes              | Alvenaria tijolo         |
| E. Conservação | Bom                           | Infra. Abastecimento | Rede pública             |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano    | Infra. Saneamento    | Rede pública             |
| Servicos       |                               |                      |                          |
| Observacoes    | Aparenta habitação permanente |                      |                          |

Parcialmente em DHM



| E87            | Habitação                     |                      |                          |
|----------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 2                             | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 218,5 m2                      | Cobertura            | 4 águas Telha            |
| Estrutura      | Fixa Pesada                   | Paredes              | Alvenaria tijolo         |
| E. Conservação | Razoável                      | Infra. Abastecimento | Rede pública             |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano    | Infra. Saneamento    | Rede pública             |
| Servicos       |                               |                      |                          |
| Observacoes    | Aparenta habitação secundária |                      |                          |



| E88            | Habitação                     |                      |                          |
|----------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 1                             | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 107,9 m2                      | Cobertura            | 4 águas Telha            |
| Estrutura      | Fixa Pesada                   | Paredes              | Alvenaria tijolo         |
| E. Conservação | Bom                           | Infra. Abastecimento | Rede pública             |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano    | Infra. Saneamento    | Rede pública             |
| Servicos       |                               |                      |                          |
| Observacoes    | Aparenta habitação secundária |                      |                          |



| E89            | Habitação                  |                      |                          |
|----------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 2                          | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 129,0 m2                   | Cobertura            | 2 águas Telha            |
| Estrutura      | Fixa Pesada                | Paredes              | Blocos betão             |
| E. Conservação | Bom                        | Infra. Abastecimento | Rede pública             |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano | Infra. Saneamento    | Rede pública             |
| Servicos       |                            |                      |                          |
| Observacoes    |                            |                      |                          |



| E90            | Restaurante                                                     |                      |                          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 1                                                               | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 37,9 m2                                                         | Cobertura            | 2 águas Telha            |
| Estrutura      | Fixa Pesada                                                     | Paredes              | Pedra                    |
| E. Conservação | Bom                                                             | Infra. Abastecimento | Rede pública             |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano                                      | Infra. Saneamento    | Rede pública             |
| Servicos       |                                                                 |                      |                          |
| Observacoes    | Snack bar "O Golfinho", Alv. Lic. 185 emitido em fevereiro 1986 |                      |                          |



| E91            | Casa de lazer/habitação    |                      |                          |       |
|----------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|-------|
| Nº Pisos       | 1                          | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |       |
| A. Construção  | 37,3 m2                    | Cobertura            | 2 águas                  | Telha |
| Estrutura      | Fixa                       | Pesada               | Paredes                  | Pedra |
| E. Conservação | Bom                        | Infra. Abastecimento | Rede pública             |       |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano | Infra. Saneamento    | Rede pública             |       |
| Servicos       |                            |                      |                          |       |
| Observacoes    |                            |                      |                          |       |



| E92            | Casa de lazer/habitação    |                        |                          |       |
|----------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------|
| Nº Pisos       | 1                          | Época construtiva      | Antiga (mais de 20 anos) |       |
| A. Construção  | 39,6 m2                    | Cobertura              | 2 águas                  | Telha |
| Estrutura      | Fixa                       | Pesada                 | Paredes                  | Pedra |
| E. Conservação | Mau                        | Infra. Abastecimento - |                          |       |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano | Infra. Saneamento      | -                        |       |
| Servicos       |                            |                        |                          |       |
| Observacoes    |                            |                        |                          |       |



| E93            | Casa de lazer/armazém                 |                      |                          |       |
|----------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------|
| Nº Pisos       | 1                                     | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |       |
| A. Construção  | 52,4 m2                               | Cobertura            | 2 águas                  | Telha |
| Estrutura      | Fixa                                  | Pesada               | Paredes                  | Pedra |
| E. Conservação | Mau                                   | Infra. Abastecimento | Rede pública             |       |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano            | Infra. Saneamento    | Rede pública             |       |
| Serviços       |                                       |                      |                          |       |
| Observacoes    | Alv. Lic. 083 emitido em janeiro 1971 |                      |                          |       |



| E94            | Habitação                                                          |        |                      |                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 2                                                                  |        | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 123,2 m2                                                           |        | Cobertura            | 2 águas      Telha       |
| Estrutura      | Fixa                                                               | Pesada | Paredes              | Blocos betão             |
| E. Conservação | Bom                                                                |        | Infra. Abastecimento | Rede pública             |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano                                         |        | Infra. Saneamento    | Rede pública             |
| Serviços       |                                                                    |        |                      |                          |
| Observações    | Alv. Lic. 114 emitido em março 1977. Aparenta habitação secundária |        |                      |                          |



| E95            | Abrigo para barco                   |        |                      |                           |
|----------------|-------------------------------------|--------|----------------------|---------------------------|
| Nº Pisos       | 1                                   |        | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos)  |
| A. Construção  | 60,1 m2                             |        | Cobertura            | 2 águas      Fibrocimento |
| Estrutura      | Fixa                                | Pesada | Paredes              | Pedra                     |
| E. Conservação | Mau                                 |        | Infra. Abastecimento | Rede pública              |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano          |        | Infra. Saneamento    | Rede pública              |
| Serviços       |                                     |        |                      |                           |
| Observacoes    | Alv. Lic. 105 emitido em abril 1975 |        |                      |                           |





| E96            | Abrigo para barco          |                      |                          |              |
|----------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 1                          | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |              |
| A. Construção  | 41,4 m2                    | Cobertura            | 2 águas                  | Telha        |
| Estrutura      | Fixa                       | Pesada               | Paredes                  | Blocos betão |
| E. Conservação | Bom                        | Infra. Abastecimento | Rede pública             |              |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano | Infra. Saneamento    | Rede pública             |              |
| Servicos       |                            |                      |                          |              |
| Observacoes    |                            |                      |                          |              |



| E97            | Casa de lazer              |        |                      |                          |
|----------------|----------------------------|--------|----------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 1                          |        | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 57,7 m2                    |        | Cobertura            | 1 água      Fibrocimento |
| Estrutura      | Fixa                       | Pesada | Paredes              | Madeira                  |
| E. Conservação | Mau                        |        | Infra. Abastecimento | -                        |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano |        | Infra. Saneamento    | -                        |
| Servicos       |                            |        |                      |                          |
| Observacoes    | Construção precária        |        |                      |                          |



| E98            | Armazém                    |         |                        |                          |
|----------------|----------------------------|---------|------------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 1                          |         | Época construtiva      | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 53,4 m2                    |         | Cobertura              | 1 água      Fibrocimento |
| Estrutura      | Fixa                       | Ligeira | Paredes                | Madeira                  |
| E. Conservação | Razoável                   |         | Infra. Abastecimento - |                          |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano |         | Infra. Saneamento      | -                        |
| Servicos       |                            |         |                        |                          |
| Observacoes    | Construção precária        |         |                        |                          |



| E99            | Abrigo para barcos/pesca   |        |                      |                            |
|----------------|----------------------------|--------|----------------------|----------------------------|
| Nº Pisos       | 1                          |        | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos)   |
| A. Construção  | 15,0 m2                    |        | Cobertura            | 1 água      Chapa metálica |
| Estrutura      | Fixa                       | Pesada | Paredes              | Madeira e blocos betão     |
| E. Conservação | Bom                        |        | Infra. Abastecimento | -                          |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano |        | Infra. Saneamento    | -                          |
| Servicos       |                            |        |                      |                            |
| Observacoes    | Construção precária        |        |                      |                            |



| E100           | Abrigo para barcos/pesca   |         |                      |                            |
|----------------|----------------------------|---------|----------------------|----------------------------|
| Nº Pisos       | 1                          |         | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos)   |
| A. Construção  | 34,3 m2                    |         | Cobertura            | 1 água      Chapa metálica |
| Estrutura      | Fixa                       | Ligeira | Paredes              | Madeira                    |
| E. Conservação | Mau                        |         | Infra. Abastecimento | -                          |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano |         | Infra. Saneamento    | -                          |
| Servicos       | -                          |         |                      |                            |
| Observacoes    | Construção precária        |         |                      |                            |



**E101** Abrigo para barcos/pesca

|                |                            |                      |                          |
|----------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 1                          | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 6,0 m2                     | Cobertura            | 1 água Chapa metálica    |
| Estrutura      | Fixa Ligeira               | Paredes              | Madeira                  |
| E. Conservação | Mau                        | Infra. Abastecimento | -                        |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano | Infra. Saneamento    | -                        |
| Servicos       | -                          |                      |                          |
| Observacoes    | Construção precária        |                      |                          |



**E102** Abrigo para barco

|                |                                    |                      |                          |
|----------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 1                                  | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 28,4 m2                            | Cobertura            | 1 água Betão             |
| Estrutura      | Fixa Pesada                        | Paredes              | Blocos betão             |
| E. Conservação | Bom                                | Infra. Abastecimento | -                        |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano         | Infra. Saneamento    | -                        |
| Servicos       | -                                  |                      |                          |
| Observacoes    | Alv. Lic. 151 emitido em maio 1981 |                      |                          |



**E103** Abrigo para barco

|                |                                    |                      |                          |
|----------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 1                                  | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 30,9 m2                            | Cobertura            | 1 água Betão             |
| Estrutura      | Fixa Pesada                        | Paredes              | Blocos betão             |
| E. Conservação | Bom                                | Infra. Abastecimento | -                        |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano         | Infra. Saneamento    | -                        |
| Servicos       | -                                  |                      |                          |
| Observacoes    | Alv. Lic. 151 emitido em maio 1981 |                      |                          |



**E104** Equipamento

|                |                                                                                |                      |                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 1                                                                              | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 8,0 m2                                                                         | Cobertura            | Plana Betão              |
| Estrutura      | Fixa Pesada                                                                    | Paredes              | Blocos betão e ferro     |
| E. Conservação | Mau                                                                            | Infra. Abastecimento | Rede pública             |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano                                                     | Infra. Saneamento    | Rede pública             |
| Servicos       | -                                                                              |                      |                          |
| Observacoes    | Acesso às galerias da dessalinizadora (SR de Equipamento Social e Transportes) |                      |                          |



**E105** Equipamento

|                |                                                                                               |                      |                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Nº Pisos       | 3                                                                                             | Época construtiva    | Recente (entre 5 e 20 anos) |
| A. Construção  | 542,8 m2                                                                                      | Cobertura            | 2 águas Telha               |
| Estrutura      | Fixa Pesada                                                                                   | Paredes              | Blocos betão                |
| E. Conservação | Razoável                                                                                      | Infra. Abastecimento | Rede pública                |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano                                                                    | Infra. Saneamento    | Rede pública                |
| Servicos       | Sanitários públicos                                                                           |                      |                             |
| Observacoes    | Centro de saúde - Unidade de Hemodiálise, Análises e centro de medicina física e reabilitação |                      |                             |



| E106           | Equipamento                                          |                      |                             |
|----------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Nº Pisos       | 1                                                    | Época construtiva    | Recente (entre 5 e 20 anos) |
| A. Construção  | 65,2 m2                                              | Cobertura            | 2 águas Telha               |
| Estrutura      | Fixa Pesada                                          | Paredes              | Blocos betão                |
| E. Conservação | Razoável                                             | Infra. Abastecimento | Rede pública                |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano                           | Infra. Saneamento    | Rede pública                |
| Servicos       | -                                                    |                      |                             |
| Observacoes    | Integra o conjunto do Centro de Saúde de Porto Santo |                      |                             |



| E107           | Equipamento                    |                      |                          |
|----------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 2                              | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 1872,2 m2                      | Cobertura            | 4 águas Telha            |
| Estrutura      | Fixa Pesada                    | Paredes              | Blocos betão             |
| E. Conservação | Bom                            | Infra. Abastecimento | Rede pública             |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano     | Infra. Saneamento    | Rede pública             |
| Servicos       | -                              |                      |                          |
| Observacoes    | Centro de Saúde de Porto Santo |                      |                          |

Parcialmente em DHM



| E108           | Casa de lazer/abrigo para barco |                      |                          |
|----------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 1                               | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 47,4 m2                         | Cobertura            | 2 águas Telha            |
| Estrutura      | Fixa Pesada                     | Paredes              | Pedra                    |
| E. Conservação | Bom                             | Infra. Abastecimento | Rede pública             |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano      | Infra. Saneamento    | Rede pública             |
| Servicos       | -                               |                      |                          |
| Observacoes    |                                 |                      |                          |



| E109           | Casa de lazer/abrigo para barco         |                      |                          |
|----------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 2                                       | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 95,0 m2                                 | Cobertura            | 2 águas Telha            |
| Estrutura      | Fixa Pesada                             | Paredes              | Pedra                    |
| E. Conservação | Bom                                     | Infra. Abastecimento | Rede pública             |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano              | Infra. Saneamento    | Rede pública             |
| Servicos       | -                                       |                      |                          |
| Observacoes    | Alv. Lic. 189 emitido em fevereiro 1984 |                      |                          |



| E110           | Restaurante                                                                                                    |                      |                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 2                                                                                                              | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 170,5 m2                                                                                                       | Cobertura            | 2 águas Telha            |
| Estrutura      | Fixa Pesada                                                                                                    | Paredes              | Blocos betão             |
| E. Conservação | Razoável                                                                                                       | Infra. Abastecimento | Rede pública             |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano                                                                                     | Infra. Saneamento    | Rede pública             |
| Servicos       | Sanitários públicos, recolha de lixo                                                                           |                      |                          |
| Observacoes    | Restaurante-Bar "La Siesta". Tem avançado em madeira (esplanada coberta). Alv. Lic. 204 emitido em agosto 1988 |                      |                          |





| E111           | Habitação                     |                      |                          |              |
|----------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 2                             | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |              |
| A. Construção  | 190,5 m2                      | Cobertura            | 2 águas                  | Telha        |
| Estrutura      | Fixa                          | Pesada               | Paredes                  | Blocos betão |
| E. Conservação | Mau                           | Infra. Abastecimento | Rede pública             |              |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano    | Infra. Saneamento    | Rede pública             |              |
| Servicos       | -                             |                      |                          |              |
| Observacoes    | Aparenta habitação secundária |                      |                          |              |



| E112           | Habitação                     |        |                      |                          |
|----------------|-------------------------------|--------|----------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 1                             |        | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 169,7 m2                      |        | Cobertura            | 4 águas      Telha       |
| Estrutura      | Fixa                          | Pesada | Paredes              | Blocos betão             |
| E. Conservação | Razoável                      |        | Infra. Abastecimento | Rede pública             |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano    |        | Infra. Saneamento    | Rede pública             |
| Servicos       | -                             |        |                      |                          |
| Observacoes    | Aparenta habitação secundária |        |                      |                          |

Parcialmente em DHM



| E113           | Habitação                                                                                                              |        |                      |                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 1                                                                                                                      |        | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 226,0 m2                                                                                                               |        | Cobertura            | 2 águas      Telha       |
| Estrutura      | Fixa                                                                                                                   | Pesada | Paredes              | Blocos betão             |
| E. Conservação | Bom                                                                                                                    |        | Infra. Abastecimento | Rede pública             |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano                                                                                             |        | Infra. Saneamento    | Rede pública             |
| Servicos       | -                                                                                                                      |        |                      |                          |
| Observacoes    | Aparenta exploração como Alojamento Local, em conjunto com o E114. Tem acesso direto à praia, jardins e campo de ténis |        |                      |                          |

Parcialmente em DHM



| E114           | Habitação                                                          |        |                      |                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 1                                                                  |        | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 244,2 m2                                                           |        | Cobertura            | 2 águas      Telha       |
| Estrutura      | Fixa                                                               | Pesada | Paredes              | Blocos betão             |
| E. Conservação | Bom                                                                |        | Infra. Abastecimento | Rede pública             |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano                                         |        | Infra. Saneamento    | Rede pública             |
| Servicos       | -                                                                  |        |                      |                          |
| Observacoes    | Aparenta exploração como Alojamento Local, em conjunto com o E113. |        |                      |                          |

Parcialmente em DHM



| E115           | Casa de lazer/abrigo para barco                 |         |                      |                          |       |
|----------------|-------------------------------------------------|---------|----------------------|--------------------------|-------|
| Nº Pisos       | 1                                               |         | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |       |
| A. Construção  | 19,5 m2                                         |         | Cobertura            | 2 águas                  | Telha |
| Estrutura      | Fixa                                            | Ligeira | Paredes              | Madeira                  |       |
| E. Conservação | Mau                                             |         | Infra. Abastecimento | Rede pública             |       |
| Localização    | Adjacente ao núcleo urbano                      |         | Infra. Saneamento    | Rede pública             |       |
| Servicos       | -                                               |         |                      |                          |       |
| Observacoes    | Parece abrigo de espreguiçadeiras/casa de lazer |         |                      |                          |       |





| E116           | Habitação                                 |                      |                          |              |
|----------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 2                                         | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |              |
| A. Construção  | 354,7 m2                                  | Cobertura            | 4 águas                  | Telha        |
| Estrutura      | Fixa                                      | Pesada               | Paredes                  | Blocos betão |
| E. Conservação | Bom                                       | Infra. Abastecimento | Rede pública             |              |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano                | Infra. Saneamento    | Rede pública             |              |
| Servicos       | -                                         |                      |                          |              |
| Observacoes    | Aparenta exploração como Alojamento Local |                      |                          |              |



| E117           | Estação Elevatória                      |                      |                             |              |
|----------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 2                                       | Época construtiva    | Recente (entre 5 e 20 anos) |              |
| A. Construção  | 452,0 m2                                | Cobertura            | Plana                       | Betão        |
| Estrutura      | Fixa                                    | Pesada               | Paredes                     | Blocos betão |
| E. Conservação | Bom                                     | Infra. Abastecimento | Rede pública                |              |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano              | Infra. Saneamento    | Rede pública                |              |
| Servicos       | -                                       |                      |                             |              |
| Observacoes    | Estação Elevatória de Esgotos do Penedo |                      |                             |              |



| E118           | Casa de lazer              |                   |                          |              |
|----------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 1                          | Época construtiva | Antiga (mais de 20 anos) |              |
| A. Construção  | 58,9 m2                    | Cobertura         | 2 águas                  | Telha        |
| Estrutura      | Fixa                       | Pesada            | Paredes                  | Blocos betão |
| E. Conservação | Razoável                   |                   | Infra. Abastecimento     | Rede pública |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano |                   | Infra. Saneamento        | Rede pública |
| Servicos       | -                          |                   |                          |              |
| Observacoes    | Alv. Lic. 028/1961         |                   |                          |              |



| E119           | Casa de lazer/abrigo para barco     |                   |                          |              |
|----------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 2                                   | Época construtiva | Antiga (mais de 20 anos) |              |
| A. Construção  | 42,6 m2                             | Cobertura         | 2 águas                  | Betão        |
| Estrutura      | Fixa                                | Pesada            | Paredes                  | Blocos betão |
| E. Conservação | Razoável                            |                   | Infra. Abastecimento     | Rede pública |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano          |                   | Infra. Saneamento        | Rede pública |
| Servicos       | -                                   |                   |                          |              |
| Observacoes    | Alv. Lic. 267 emitido em abril 1996 |                   |                          |              |



| E120           | Casa de lazer                       |                      |                          |              |
|----------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 2                                   | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |              |
| A. Construção  | 26,4 m2                             | Cobertura            | 2 águas                  | Betão        |
| Estrutura      | Fixa                                | Pesada               | Paredes                  | Blocos betão |
| E. Conservação | Bom                                 | Infra. Abastecimento | Rede pública             |              |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano          | Infra. Saneamento    | Rede pública             |              |
| Servicos       | -                                   |                      |                          |              |
| Observacoes    | Alv. Lic. 168 emitido em julho 1982 |                      |                          |              |



| E121           | Casa de lazer                       |                      |                          |              |
|----------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 1                                   | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |              |
| A. Construção  | 24,0 m2                             | Cobertura            | Plana                    | Betão        |
| Estrutura      | Fixa                                | Pesada               | Paredes                  | Blocos betão |
| E. Conservação | Bom                                 | Infra. Abastecimento | Rede pública             |              |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano          | Infra. Saneamento    | Rede pública             |              |
| Servicos       | -                                   |                      |                          |              |
| Observacoes    | Alv. Lic. 152 emitido em junho 1981 |                      |                          |              |



| E122           | Casa de lazer              |                      |                          |              |
|----------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 1                          | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |              |
| A. Construção  | 28,7 m2                    | Cobertura            | Plana                    | Betão        |
| Estrutura      | Fixa                       | Pesada               | Paredes                  | Blocos betão |
| E. Conservação | Bom                        | Infra. Abastecimento | Rede pública             |              |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano | Infra. Saneamento    | Rede pública             |              |
| Servicos       | -                          |                      |                          |              |
| Observacoes    | Alv. Lic. 335/2013         |                      |                          |              |



| E123           | Casa de lazer              |                      |                          |              |
|----------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 2                          | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |              |
| A. Construção  | 52,1 m2                    | Cobertura            | 2 águas                  | Betão        |
| Estrutura      | Fixa                       | Pesada               | Paredes                  | Blocos betão |
| E. Conservação | Bom                        | Infra. Abastecimento | Rede pública             |              |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano | Infra. Saneamento    | Rede pública             |              |
| Servicos       | -                          |                      |                          |              |
| Observacoes    | Alv. Lic. 158/1997         |                      |                          |              |



| E124           | Casa de lazer              |                      |                          |              |
|----------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 2                          | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |              |
| A. Construção  | 78,1 m2                    | Cobertura            | 2 águas                  | Betão        |
| Estrutura      | Fixa                       | Pesada               | Paredes                  | Blocos betão |
| E. Conservação | Bom                        | Infra. Abastecimento | Rede pública             |              |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano | Infra. Saneamento    | Rede pública             |              |
| Servicos       | -                          |                      |                          |              |
| Observacoes    | Apresenta um telheiro      |                      |                          |              |



| E125           | Casa de lazer                           |        |                      |                          |
|----------------|-----------------------------------------|--------|----------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 2                                       |        | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construcaao | 58,6 m2                                 |        | Cobertura            | 2 águas      Betão       |
| Estrutura      | Fixa                                    | Pesada | Paredes              | Blocos betão             |
| E. Conservação | Bom                                     |        | Infra. Abastecimento | Rede pública             |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano              |        | Infra. Saneamento    | Rede pública             |
| Servicos       | -                                       |        |                      |                          |
| Observacoes    | Alv. Lic. 179 emitido em fevereiro 1984 |        |                      |                          |



| E126           | Casa de lazer                       |                      |                          |              |
|----------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 2                                   | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |              |
| A. Construção  | 57,7 m2                             | Cobertura            | 2 águas                  | Betão        |
| Estrutura      | Fixa                                | Pesada               | Paredes                  | Blocos betão |
| E. Conservação | Bom                                 | Infra. Abastecimento | Rede pública             |              |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano          | Infra. Saneamento    | Rede pública             |              |
| Servicos       | -                                   |                      |                          |              |
| Observacoes    | Alv. Lic. 180 emitido em junho 1984 |                      |                          |              |



| E127           | Casa de lazer/abrigo para barco |                      |                          |              |
|----------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 2                               | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |              |
| A. Construção  | 78,9 m2                         | Cobertura            | 2 águas                  | Betão        |
| Estrutura      | Fixa                            | Pesada               | Paredes                  | Blocos betão |
| E. Conservação | Bom                             | Infra. Abastecimento | Rede pública             |              |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano      | Infra. Saneamento    | Rede pública             |              |
| Servicos       | -                               |                      |                          |              |
| Observacoes    | Apresenta uma pérgula           |                      |                          |              |



| E128           | Casa de lazer/abrigo para barco       |        |                      |                          |
|----------------|---------------------------------------|--------|----------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 1                                     |        | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 78,5 m2                               |        | Cobertura            | Em terraço    Betão      |
| Estrutura      | Fixa                                  | Pesada | Paredes              | Blocos betão             |
| E. Conservação | Bom                                   |        | Infra. Abastecimento | Rede pública             |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano            |        | Infra. Saneamento    | Rede pública             |
| Servicos       | -                                     |        |                      |                          |
| Observacoes    | Alv. Lic. 100 emitido em outubro 1974 |        |                      |                          |



| E129           | Habitação                     |        |                      |                          |
|----------------|-------------------------------|--------|----------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 1                             |        | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 192,1 m2                      |        | Cobertura            | 4 águas      Telha       |
| Estrutura      | Fixa                          | Pesada | Paredes              | Blocos betão             |
| E. Conservação | Bom                           |        | Infra. Abastecimento | Rede pública             |
| Localização    | Integrado no núcleo urbano    |        | Infra. Saneamento    | Rede pública             |
| Servicos       | -                             |        |                      |                          |
| Observacoes    | Aparenta habitação secundária |        |                      |                          |

Parcialmente em DHM



| E130           | Casa de lazer/abrigo para barco |        |                      |                           |
|----------------|---------------------------------|--------|----------------------|---------------------------|
| Nº Pisos       | 2                               |        | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos)  |
| A. Construção  | 58,1 m2                         |        | Cobertura            | 2 águas      Fibrocimento |
| Estrutura      | Fixa                            | Pesada | Paredes              | Blocos betão              |
| E. Conservação | Bom                             |        | Infra. Abastecimento | Rede pública              |
| Localização    | Adjacente ao núcleo urbano      |        | Infra. Saneamento    | Rede pública              |
| Servicos       |                                 |        |                      |                           |
| Observacoes    |                                 |        |                      |                           |





| E131           | Casa de lazer/abrigo para barco |                      |                          |              |
|----------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 2                               | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |              |
| A. Construção  | 63,9 m2                         | Cobertura            | 2 águas                  | Fibrocimento |
| Estrutura      | Fixa                            | Pesada               | Paredes                  | Blocos betão |
| E. Conservação | Bom                             | Infra. Abastecimento | Rede pública             |              |
| Localização    | Adjacente ao núcleo urbano      | Infra. Saneamento    | Rede pública             |              |
| Servicos       |                                 |                      |                          |              |
| Observacoes    | Alv. Lic. 181/1984              |                      |                          |              |



| E132           | Casa de lazer/abrigo para barco |                      |                          |              |
|----------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 2                               | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |              |
| A. Construção  | 61,6 m2                         | Cobertura            | 2 águas                  | Betão        |
| Estrutura      | Fixa                            | Pesada               | Paredes                  | Blocos betão |
| E. Conservação | Bom                             | Infra. Abastecimento | Rede pública             |              |
| Localização    | Adjacente ao núcleo urbano      | Infra. Saneamento    | Rede pública             |              |
| Servicos       |                                 |                      |                          |              |
| Observacoes    | Alv. Lic. 338/2013              |                      |                          |              |



| E133           | Casa de lazer/abrigo para barco |        |                      |                           |
|----------------|---------------------------------|--------|----------------------|---------------------------|
| Nº Pisos       | 1                               |        | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos)  |
| A. Construção  | 17,7 m2                         |        | Cobertura            | 2 águas      Fibrocimento |
| Estrutura      | Fixa                            | Pesada | Paredes              | Pedra                     |
| E. Conservação | Bom                             |        | Infra. Abastecimento | Rede pública              |
| Localização    | Adjacente ao núcleo urbano      |        | Infra. Saneamento    | Rede pública              |
| Servicos       |                                 |        |                      |                           |
| Observacoes    |                                 |        |                      |                           |



| E134           | Casa de lazer/abrigo para barco |                      |                          |                      |
|----------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| Nº Pisos       | 2                               | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |                      |
| A. Construção  | 22,2 m2                         | Cobertura            | 2 águas                  | Telha                |
| Estrutura      | Fixa                            | Pesada               | Paredes                  | Pedra e blocos betão |
| E. Conservação | Bom                             | Infra. Abastecimento | Rede pública             |                      |
| Localização    | Adjacente ao núcleo urbano      | Infra. Saneamento    | Rede pública             |                      |
| Servicos       |                                 |                      |                          |                      |
| Observacoes    |                                 |                      |                          |                      |



| E135           | Habitação                     |        |                      |                          |
|----------------|-------------------------------|--------|----------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 1                             |        | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 168,7 m2                      |        | Cobertura            | 2 águas      Telha       |
| Estrutura      | Fixa                          | Pesada | Paredes              | Blocos betão             |
| E. Conservação | Bom                           |        | Infra. Abastecimento | Rede pública             |
| Localização    | Fora do núcleo urbano         |        | Infra. Saneamento    | Rede pública             |
| Servicos       |                               |        |                      |                          |
| Observacoes    | Aparenta habitação secundária |        |                      |                          |





| E136           | Habitação                     |                      |                          |              |
|----------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 2                             | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |              |
| A. Construção  | 255,2 m2                      | Cobertura            | 2 águas                  | Telha        |
| Estrutura      | Fixa                          | Pesada               | Paredes                  | Blocos betão |
| E. Conservação | Bom                           | Infra. Abastecimento | Rede pública             |              |
| Localização    | Fora do núcleo urbano         | Infra. Saneamento    | Rede pública             |              |
| Servicos       |                               |                      |                          |              |
| Observacoes    | Aparenta habitação secundária |                      |                          |              |

Parcialmente em DHM



| E137           | Habitação                  |                      |                          |              |
|----------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 1                          | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |              |
| A. Construção  | 37,1 m2                    | Cobertura            | 2 águas                  | Fibrocimento |
| Estrutura      | Fixa                       | Pesada               | Paredes                  | Blocos betão |
| E. Conservação | Mau                        | Infra. Abastecimento | Rede pública             |              |
| Localização    | Fora do núcleo urbano      | Infra. Saneamento    | Rede pública             |              |
| Servicos       |                            |                      |                          |              |
| Observacoes    | Implantada em cima da duna |                      |                          |              |



| E138           | Casa de lazer/abrigo para barco |                      |                          |              |
|----------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 1                               | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |              |
| A. Construção  | 38,9 m2                         | Cobertura            | 2 águas                  | Fibrocimento |
| Estrutura      | Fixa                            | Pesada               | Paredes                  | Blocos betão |
| E. Conservação | Mau                             | Infra. Abastecimento | Rede pública             |              |
| Localização    | Fora do núcleo urbano           | Infra. Saneamento    | Rede pública             |              |
| Servicos       |                                 |                      |                          |              |
| Observacoes    |                                 |                      |                          |              |



| E139           | Casa de lazer/abrigo para barco |                      |                             |              |
|----------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 1                               | Época construtiva    | Recente (entre 5 e 20 anos) |              |
| A. Construção  | 32,4 m2                         | Cobertura            | 2 águas                     | Fibrocimento |
| Estrutura      | Fixa                            | Pesada               | Paredes                     | Blocos betão |
| E. Conservação | Bom                             | Infra. Abastecimento | Rede pública                |              |
| Localização    | Fora do núcleo urbano           | Infra. Saneamento    | Rede pública                |              |
| Servicos       |                                 |                      |                             |              |
| Observacoes    |                                 |                      |                             |              |



| E140           | Casa de lazer/abrigo para barco |                      |                          |              |
|----------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 1                               | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |              |
| A. Construção  | 20,7 m2                         | Cobertura            | 2 águas                  | Fibrocimento |
| Estrutura      | Fixa                            | Pesada               | Paredes                  | Blocos betão |
| E. Conservação | Bom                             | Infra. Abastecimento | Rede pública             |              |
| Localização    | Fora do núcleo urbano           | Infra. Saneamento    | Rede pública             |              |
| Servicos       |                                 |                      |                          |              |
| Observacoes    |                                 |                      |                          |              |



| E141           | Casa de lazer/abrigo para barco                                                                              |        |                      |                           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------------------------|
| Nº Pisos       | 1                                                                                                            |        | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos)  |
| A. Construção  | 46,0 m2                                                                                                      |        | Cobertura            | 2 águas      Fibrocimento |
| Estrutura      | Fixa                                                                                                         | Pesada | Paredes              | Blocos betão              |
| E. Conservação | Razoável                                                                                                     |        | Infra. Abastecimento | Rede pública              |
| Localização    | Fora do núcleo urbano                                                                                        |        | Infra. Saneamento    | Rede pública              |
| Serviços       |                                                                                                              |        |                      |                           |
| Observações    | Aparenta estar dividido em duas casas de lazer. Uma delas abrangida pelo Alv. Lic. 266 emitido em abril 1996 |        |                      |                           |



| E142           | Casa de lazer/abrigo para barco |         |                        |                             |              |
|----------------|---------------------------------|---------|------------------------|-----------------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 1                               |         | Época construtiva      | Recente (entre 5 e 20 anos) |              |
| A. Construção  | 19,0 m2                         |         | Cobertura              | 1 água                      | Fibrocimento |
| Estrutura      | Fixa                            | Ligeira | Paredes                | Madeira                     |              |
| E. Conservação | Mau                             |         | Infra. Abastecimento - |                             |              |
| Localização    | Fora do núcleo urbano           |         | Infra. Saneamento      | -                           |              |
| Servicos       |                                 |         |                        |                             |              |
| Observacoes    |                                 |         |                        |                             |              |



| E143           | Habitação                     |                      |                          |              |
|----------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 2                             | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |              |
| A. Construção  | 537,4 m2                      | Cobertura            | 4 águas                  | Telha        |
| Estrutura      | Fixa                          | Pesada               | Paredes                  | Blocos betão |
| E. Conservação | Bom                           | Infra. Abastecimento | Rede pública             |              |
| Localização    | Fora do núcleo urbano         | Infra. Saneamento    | Rede pública             |              |
| Serviços       |                               |                      |                          |              |
| Observações    | Aparenta habitação secundária |                      |                          |              |

Parcialmente em DHM



| E144           | Casa de lazer         |                      |                          |              |
|----------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 1                     | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |              |
| A. Construção  | 39,5 m2               | Cobertura            | 2 águas                  | Telha        |
| Estrutura      | Fixa                  | Pesada               | Paredes                  | Blocos betão |
| E. Conservação | Bom                   | Infra. Abastecimento | Rede pública             |              |
| Localização    | Fora do núcleo urbano | Infra. Saneamento    | Rede pública             |              |
| Serviços       |                       |                      |                          |              |
| Observacoes    | Revestimento em pedra |                      |                          |              |



| E145           | Casa de lazer/abrigo para barco |                      |                          |              |
|----------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 1                               | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |              |
| A. Construção  | 27,8 m2                         | Cobertura            | 2 águas                  | Fibrocimento |
| Estrutura      | Fixa                            | Pesada               | Paredes                  | Blocos betão |
| E. Conservação | Bom                             | Infra. Abastecimento | Rede pública             |              |
| Localização    | Fora do núcleo urbano           | Infra. Saneamento    | Rede pública             |              |
| Servicos       |                                 |                      |                          |              |
| Observacoes    |                                 |                      |                          |              |



| E146           | Casa de lazer/abrigo para barco |        |                      |                          |              |
|----------------|---------------------------------|--------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 1                               |        | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |              |
| A. Construção  | 42,9 m2                         |        | Cobertura            | 2 águas                  | Fibrocimento |
| Estrutura      | Fixa                            | Pesada | Paredes              | Blocos betão             |              |
| E. Conservação | Bom                             |        | Infra. Abastecimento | Rede pública             |              |
| Localização    | Fora do núcleo urbano           |        | Infra. Saneamento    | Rede pública             |              |
| Serviços       |                                 |        |                      |                          |              |
| Observacoes    |                                 |        |                      |                          |              |



| E147           | Casa de lazer/abrigo para barco                                                            |                      |                          |              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 1                                                                                          | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |              |
| A. Construção  | 37,1 m2                                                                                    | Cobertura            | 2 águas                  | Fibrocimento |
| Estrutura      | Fixa                                                                                       | Pesada               | Paredes                  | Blocos betão |
| E. Conservação | Bom                                                                                        | Infra. Abastecimento | Rede pública             |              |
| Localização    | Fora do núcleo urbano                                                                      | Infra. Saneamento    | Rede pública             |              |
| Serviços       |                                                                                            |                      |                          |              |
| Observacoes    | Tem avançado fixo com folhas de palmeira. Tem arrecadação em blocos de betão nas traseiras |                      |                          |              |



| E148           | Casa de lazer/abrigo para barco                                             |        |                      |                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------------------------|
| Nº Pisos       | 1                                                                           |        | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos)  |
| A. Construção  | 24,7 m2                                                                     |        | Cobertura            | 2 águas      Fibrocimento |
| Estrutura      | Fixa                                                                        | Pesada | Paredes              | Blocos betão              |
| E. Conservação | Bom                                                                         |        | Infra. Abastecimento | Rede pública              |
| Localização    | Fora do núcleo urbano                                                       |        | Infra. Saneamento    | Rede pública              |
| Serviços       |                                                                             |        |                      |                           |
| Observacoes    | Apresenta volume anexo em chapa metálica com churrasqueira e chapa metálica |        |                      |                           |



| E149           | Habitação                     |                      |                          |              |
|----------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 1                             | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |              |
| A. Construção  | 101,5 m2                      | Cobertura            | 4 águas                  | Betão        |
| Estrutura      | Fixa                          | Pesada               | Paredes                  | Blocos betão |
| E. Conservação | Bom                           | Infra. Abastecimento | Rede pública             |              |
| Localização    | Fora do núcleo urbano         | Infra. Saneamento    | Rede pública             |              |
| Serviços       |                               |                      |                          |              |
| Observações    | Aparenta habitação secundária |                      |                          |              |

Parcialmente em DHM



| E150           | Habitação                                                                              |        |                      |                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------------------------|
| Nº Pisos       | 1                                                                                      |        | Época construtiva    | Recente (entre 5 e 20 anos) |
| A. Construção  | 244,5 m2                                                                               |        | Cobertura            | 4 águas      Telha          |
| Estrutura      | Fixa                                                                                   | Pesada | Paredes              | Blocos betão                |
| E. Conservação | Bom                                                                                    |        | Infra. Abastecimento | Rede pública                |
| Localização    | Fora do núcleo urbano                                                                  |        | Infra. Saneamento    | Rede pública                |
| Serviços       |                                                                                        |        |                      |                             |
| Observações    | Tem painéis fotovoltaicos, grande propriedade com muros altos que confinam com a Praia |        |                      |                             |



| E151           | Abrigo para barco                                     |        |                      |                             |
|----------------|-------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------------------------|
| Nº Pisos       | 1                                                     |        | Época construtiva    | Recente (entre 5 e 20 anos) |
| A. Construção  | 36,0 m2                                               |        | Cobertura            | 2 águas      Telha          |
| Estrutura      | Fixa                                                  | Pesada | Paredes              | Blocos betão                |
| E. Conservação | Razoável                                              |        | Infra. Abastecimento | Rede pública                |
| Localização    | Fora do núcleo urbano                                 |        | Infra. Saneamento    | -                           |
| Serviços       |                                                       |        |                      |                             |
| Observações    | Pertence ao E150. Tem acesso direto à Praia do Penedo |        |                      |                             |



| E152           | Casa de lazer/abrigo para barco |                   |                             |              |
|----------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 1                               | Época construtiva | Recente (entre 5 e 20 anos) |              |
| A. Construção  | 30,3 m2                         | Cobertura         | 1 água                      | Telha        |
| Estrutura      | Fixa                            | Pesada            | Paredes                     | Blocos betão |
| E. Conservação | Razoável                        |                   | Infra. Abastecimento        | Rede pública |
| Localização    | Fora do núcleo urbano           |                   | Infra. Saneamento           | Rede pública |
| Serviços       |                                 |                   |                             |              |
| Observacoes    | Localizado no leito da Ribeira  |                   |                             |              |



| E153           | Casa de lazer/abrigo para barco |        |                      |                          |       |
|----------------|---------------------------------|--------|----------------------|--------------------------|-------|
| Nº Pisos       | 1                               |        | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |       |
| A. Construção  | 15,5 m2                         |        | Cobertura            | 2 águas                  | Telha |
| Estrutura      | Fixa                            | Pesada | Paredes              | Pedra                    |       |
| E. Conservação | Razoável                        |        | Infra. Abastecimento | Rede pública             |       |
| Localização    | Fora do núcleo urbano           |        | Infra. Saneamento    | Rede pública             |       |
| Serviços       |                                 |        |                      |                          |       |
| Observacoes    | Tem um avançado fixo em madeira |        |                      |                          |       |



| E154           | Casa de lazer/abrigo para barco                                         |                      |                          |              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 1                                                                       | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |              |
| A. Construção  | 24,4 m2                                                                 | Cobertura            | 2 águas                  | Telha        |
| Estrutura      | Fixa                                                                    | Pesada               | Paredes                  | Blocos betão |
| E. Conservação | Bom                                                                     | Infra. Abastecimento | Rede pública             |              |
| Localização    | Fora do núcleo urbano                                                   | Infra. Saneamento    | Rede pública             |              |
| Serviços       |                                                                         |                      |                          |              |
| Observações    | Tem um avançado fixo em chapa metálica onde se localiza a churrasqueira |                      |                          |              |



| E155           | Casa de lazer/abrigo para barco |                      |                          |              |
|----------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 1                               | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |              |
| A. Construção  | 15,5 m2                         | Cobertura            | 2 águas                  | Telha        |
| Estrutura      | Fixa                            | Pesada               | Paredes                  | Blocos betão |
| E. Conservação | Bom                             | Infra. Abastecimento | Rede pública             |              |
| Localização    | Fora do núcleo urbano           | Infra. Saneamento    | Rede pública             |              |
| Servicos       |                                 |                      |                          |              |
| Observacoes    |                                 |                      |                          |              |





| E156           | Casa de lazer/abrigo para barco |                      |                             |              |
|----------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 1                               | Época construtiva    | Recente (entre 5 e 20 anos) |              |
| A. Construção  | 27,1 m2                         | Cobertura            | 2 águas                     | Telha        |
| Estrutura      | Fixa                            | Pesada               | Paredes                     | Blocos betão |
| E. Conservação | Bom                             | Infra. Abastecimento | Rede pública                |              |
| Localização    | Fora do núcleo urbano           | Infra. Saneamento    | Rede pública                |              |
| Servicos       |                                 |                      |                             |              |
| Observacoes    |                                 |                      |                             |              |



| E157           | Casa de lazer         |                      |                          |              |
|----------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 1                     | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |              |
| A. Construção  | 40,6 m2               | Cobertura            | 2 águas                  | Telha        |
| Estrutura      | Fixa                  | Pesada               | Paredes                  | Blocos betão |
| E. Conservação | Bom                   | Infra. Abastecimento | Rede pública             |              |
| Localização    | Fora do núcleo urbano | Infra. Saneamento    | Rede pública             |              |
| Servicos       |                       |                      |                          |              |
| Observacoes    |                       |                      |                          |              |



| E158           | Casa de lazer/abrigo para barco     |                      |                          |              |
|----------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 1                                   | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |              |
| A. Construção  | 26,1 m2                             | Cobertura            | 2 águas                  | Telha        |
| Estrutura      | Fixa                                | Pesada               | Paredes                  | Blocos betão |
| E. Conservação | Bom                                 | Infra. Abastecimento | Rede pública             |              |
| Localização    | Fora do núcleo urbano               | Infra. Saneamento    | Rede pública             |              |
| Servicos       |                                     |                      |                          |              |
| Observacoes    | Alv. Lic. 274 emitido em março 1997 |                      |                          |              |



| E159           | Devoluta                                                                                        |        |                      |                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------------------------|
| Nº Pisos       | 2                                                                                               |        | Época construtiva    | Recente (entre 5 e 20 anos) |
| A. Construção  | 2585,7 m2                                                                                       |        | Cobertura            | 2 águas      Betão          |
| Estrutura      | Fixa                                                                                            | Pesada | Paredes              | Betão e tijolo burro        |
| E. Conservação | Razoável                                                                                        |        | Infra. Abastecimento | Rede pública                |
| Localização    | Fora do núcleo urbano                                                                           |        | Infra. Saneamento    | Rede pública                |
| Servicos       | Esplanada descoberta; recolha de lixos                                                          |        |                      |                             |
| Observacoes    | "Zona lúdica Penedo do sono" empreendimento construído em 2003 como zona de restauração (Docas) |        |                      |                             |

Parcialmente em DHM



| E160           | Equipamento                                                                                                                                |                      |                             |                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| Nº Pisos       | 1                                                                                                                                          | Época construtiva    | Recente (entre 5 e 20 anos) |                      |
| A. Construção  | 707,0 m2                                                                                                                                   | Cobertura            | Plana                       | Madeira e chapa m    |
| Estrutura      | Fixa                                                                                                                                       | Pesada               | Paredes                     | Betão e tijolo burro |
| E. Conservação | Bom                                                                                                                                        | Infra. Abastecimento | Rede pública                |                      |
| Localização    | Fora do núcleo urbano                                                                                                                      | Infra. Saneamento    | Rede pública                |                      |
| Servicos       | Campo de jogos em areia                                                                                                                    |                      |                             |                      |
| Observacoes    | Centro de mergulho de Porto Santo. Complexo desportivo do Penedo do Sono, parcialmente desocupado. Adjacente a anfiteatro e campo de jogos |                      |                             |                      |

Parcialmente em DHM



| E161           | Devoluto              |                      |              |
|----------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| Nº Pisos       | 1                     | Época construtiva    | -            |
| A. Construção  | 88,2 m2               | Cobertura            | Inexistent - |
| Estrutura      | Fixa Pesada           | Paredes              | Blocos betão |
| E. Conservação | Ruína                 | Infra. Abastecimento | -            |
| Localização    | Fora do núcleo urbano | Infra. Saneamento    | -            |
| Servicos       |                       |                      |              |
| Observacoes    | Obra inacabada        |                      |              |



| E162           | Devoluto                                    |                      |                          |
|----------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 1                                           | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 20,7 m2                                     | Cobertura            | Inexistent -             |
| Estrutura      | Fixa Pesada                                 | Paredes              | Pedra                    |
| E. Conservação | Ruína                                       | Infra. Abastecimento | -                        |
| Localização    | Fora do núcleo urbano                       | Infra. Saneamento    | -                        |
| Servicos       |                                             |                      |                          |
| Observacoes    | Conjunto de 2 ruínas localizadas na encosta |                      |                          |



| E163           | Devoluto                            |                      |                          |
|----------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 1                                   | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 196,3 m2                            | Cobertura            | Inexistent -             |
| Estrutura      | Fixa Pesada                         | Paredes              | Pedra                    |
| E. Conservação | Ruína                               | Infra. Abastecimento | -                        |
| Localização    | Fora do núcleo urbano               | Infra. Saneamento    | -                        |
| Servicos       |                                     |                      |                          |
| Observacoes    | Ruína grande, localizada na encosta |                      |                          |



| E164           | Devoluto                                                                                          |                      |                          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 1                                                                                                 | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 33,8 m2                                                                                           | Cobertura            | 2 águas Betão            |
| Estrutura      | Fixa Pesada                                                                                       | Paredes              | Blocos betão             |
| E. Conservação | Ruína                                                                                             | Infra. Abastecimento | -                        |
| Localização    | Fora do núcleo urbano                                                                             | Infra. Saneamento    | -                        |
| Servicos       |                                                                                                   |                      |                          |
| Observacoes    | Conjunto de duas ruínas localizadas junto a uma baía de calhau. Terão sido abrigo de pesca/barcos |                      |                          |



| E165           | Antiga vigia da baleia       |                      |                          |
|----------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 1                            | Época construtiva    | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 20,7 m2                      | Cobertura            | Inexistent -             |
| Estrutura      | Fixa Pesada                  | Paredes              | Pedra                    |
| E. Conservação | Ruína                        | Infra. Abastecimento | -                        |
| Localização    | Fora do núcleo urbano        | Infra. Saneamento    | -                        |
| Servicos       |                              |                      |                          |
| Observacoes    | Possível antiga vigia baleia |                      |                          |



| E166           | Devoluto                                  |        |                        |                          |
|----------------|-------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------------|
| Nº Pisos       | 1                                         |        | Época construtiva      | Antiga (mais de 20 anos) |
| A. Construção  | 5,1 m2                                    |        | Cobertura              | 2 águas      Madeira     |
| Estrutura      | Fixa                                      | Pesada | Paredes                | Pedra                    |
| E. Conservação | Ruína                                     |        | Infra. Abastecimento - |                          |
| Localização    | Fora do núcleo urbano                     |        | Infra. Saneamento      | -                        |
| Servicos       |                                           |        |                        |                          |
| Observacoes    | Conjunto de duas ruínas no sopé da arriba |        |                        |                          |

