



FASE 1 _Caracterização e Diagnóstico
Definição de Âmbito da Avaliação Ambiental Estratégica

Volume III – Caracterizações de Pormenor
ANEXO 2 – Acessos e estacionamento

março de 2018

Código – A01	Acesso	
Classificação funcional – Acesso viário	Estado de conservação - bom	
Tipologia - pavimentado	Dimensão – 7 m	
Materiais - asfalto	Extensão – 95m	
Código – PE01	Estacionamento	
Classificação funcional – Parque estacionamento	Estado de conservação - bom	
Tipologia – pavimentado	Estatuto – Público gratuito	
Materiais - asfalto	Capacidade – 50 lugares	
Código – A02	Acesso	
Classificação funcional – Acesso pedonal	Estado de conservação - razoável	
Tipologia – não pavimentado	Dimensão – 3m	
Materiais – terra batida	Extensão – 160 m	
Código – A03	Acesso	
Classificação funcional – Acesso viário	Estado de conservação - razoável	
Tipologia – não pavimentado	Dimensão – 4,5 m	
Materiais – terra batida	Extensão - 185m	
Código – A04	Acesso	
Classificação funcional – Acesso viário	Estado de conservação - Bom	
Tipologia - pavimentado	Dimensão – 7m	
Materiais - asfalto	Extensão - 150m	
Código – PE02	Estacionamento	
Classificação funcional – Parque de estacionamento	Estado de conservação - Bom	
Tipologia - pavimentado	Estatuto – Público gratuito	
Materiais - asfalto	Capacidade – 120 lugares	

Código – A05	Acesso	
Classificação funcional – Acesso viário	Estado de conservação - razoável	
Tipologia – não pavimentado	Dimensão – 6m	
Materiais – Terra batida	Extensão - 450 m	
Código – PE03	Estacionamento	
Classificação funcional – Zona de estacionamento informal	Estado de conservação - razoável	
Tipologia – não pavimentada	Estatuto – Público gratuito	
Materiais – Terra batida	Capacidade - 15	
Código – A06	Acesso	
Classificação funcional – Acesso pedonal	Estado de conservação - Bom	
Tipologia - pavimentado	Dimensão -1,5m	
Materiais – bloco cimento e madeira	Extensão – 70m	
Código – A07	Acesso	
Classificação funcional – Acesso pedonal	Estado de conservação - Bom	
Tipologia - pavimentado	Dimensão -1,5m	
Materiais – madeira	Capacidade – 30m	
Código – A08	Acesso	
Classificação funcional – Acesso pedonal	Estado de conservação - razoável	
Tipologia - consolidado	Dimensão - 3,5m	
Materiais – Terra batida	Capacidade - 50m	
Código – A09	Acesso	
Classificação funcional – Acesso viário	Estado de conservação - mau	
Tipologia – não pavimentado	Dimensão - 6m	
Materiais – terra batida	Extensão - 330m	

Código – PE04	Estacionamento	
Classificação funcional – Zona de estacionamento informal	Estado de conservação - mau	
Tipologia – Não pavimentado	Estatuto – Privado	
Materiais – Terra batida	Capacidade – 30 lugares	
Código – A10	Acesso	
Classificação funcional – Acesso viário	Estado de conservação - Bom	
Tipologia - Pavimentado	Dimensão - 9,5m	
Materiais – Asfalto	Extensão - 215m	
Código – PE05	Estacionamento	
Classificação funcional – Parques estacionamento	Estado de conservação - Bom	
Tipologia - Pavimentado	Estatuto – Público gratuito	
Materiais – Asfaltado	Capacidade – 60 lugares + 50 motos	
Código – A11	Acesso	
Classificação funcional – Acesso pedonal	Estado de conservação – Razoável	
Tipologia - Pavimentado	Dimensão – 2m	
Materiais – cimento	Extensão - 60m	
Código – PE06	Estacionamento	
Classificação funcional – Parque estacionamento	Estado de conservação - Bom	
Tipologia - Pavimentado	Estatuto – Público gratuito	
Materiais – Asfalto	Capacidade – 147 lugares + 8 motos	
Código – A12	Acesso	
Classificação funcional – Acesso pedonal	Estado de conservação - Bom	
Tipologia - Pavimentado	Dimensão - 1,5m	
Materiais – Madeira	Extensão – 80m	

Código – A13	Acesso	
Classificação funcional – Acesso viário	Estado de conservação - razoável	
Tipologia – Não pavimentado	Dimensão - 5m	
Materiais – Terra batida	Extensão - 170m	

Código – PE07	Estacionamento	Sem foto
Classificação funcional – Zona estacionamento informal	Estado de conservação - razoável	
Tipologia – não pavimentado	Estatuto – Privado	
Materiais – terá batida	Capacidade – 10 lugares	

Código – A14	Acesso	
Classificação funcional – Acesso pedonal	Estado de conservação - bom	
Tipologia – não pavimentado	Dimensão - 1,2m	
Materiais – terra batida	Extensão - 150m	

Código – A15	Acesso	
Classificação funcional – Aceso pedonal	Estado de conservação - Bom	
Tipologia - pavimentado	Dimensão - 1,2m	
Materiais – Cimento	Extensão - 110m	

Código – A16	Acesso	Sem foto
Classificação funcional – Acesso viário	Estado de conservação - razoável	
Tipologia - pavimentado	Dimensão - 4m	
Materiais – cimento	Extensão - 35m	

Código – PE08	Estacionamento	
Classificação funcional – Parque estacionamento	Estado de conservação - razoável	
Tipologia - consolidado	Estatuto – Privado	
Materiais – terra batida	Capacidade – 30 lugares	

Código – A17	Acesso	
Classificação funcional – Acesso viário	Estado de conservação - bom	
Tipologia - pavimentado	Dimensão - 8m	
Materiais – calçada basalto	Extensão - 170m	

Código – PE09	Estacionamento	
Classificação funcional – Parque estacionamento	Estado de conservação - bom	
Tipologia - consolidado	Estatuto – Público pago	
Materiais – terra batida	Capacidade – 100 lugares	

Código – A18	Acesso	
Classificação funcional – Acesso pedonal	Estado de conservação - bom	
Tipologia - pavimentado	Dimensão - 10m	
Materiais – blocos betão	Extensão - 300m	

Código – A19	Acesso	
Classificação funcional – Acesso pedonal	Estado de conservação - bom	
Tipologia - pavimentado	Dimensão - 3m	
Materiais – pedra	Extensão - 5m	

Código – A20	Acesso	
Classificação funcional – Acesso viário	Estado de conservação - bom	
Tipologia - pavimentado	Dimensão - 9m	
Materiais – calçada basalto	Extensão – 90m	

Código – A21	Acesso	
Classificação funcional – Acesso pedonal	Estado de conservação - bom	
Tipologia - pavimentado	Dimensão - 3m	
Materiais – cimento	Extensão – 15m	

Código – A22	Acesso	
Classificação funcional – Acesso pedonal	Estado de conservação - bom	
Tipologia - pavimentado	Dimensão - 3m	
Materiais – cimento	Extensão – 40m	

Código – A23	Acesso	
Classificação funcional – Acesso viário	Estado de conservação - bom	
Tipologia - pavimentado	Dimensão - 4m	
Materiais – cimento	Extensão – 32m	

Código – A24	Acesso	
Classificação funcional – Acesso viário	Estado de conservação - bom	
Tipologia - pavimentado	Dimensão - 9m	
Materiais – asfalto	Extensão - 45m	

Código – PE10	Estacionamento	
Classificação funcional – Parque estacionamento	Estado de conservação - Bom	
Tipologia - Pavimentado	Estatuto – Público pago	
Materiais – Asfalto	Capacidade – 30 lugares	

Código – A25	Acesso	
Classificação funcional – Acesso pedonal	Estado de conservação - bom	
Tipologia - pavimentado	Dimensão - 6m	
Materiais – cimento	Extensão – 30m	

Código – A26	Acesso	
Classificação funcional – Acesso viário	Estado de conservação - bom	
Tipologia - pavimentado	Dimensão - 5,5m	
Materiais – calçada basalto	Extensão - 90m	

Código – A27	Acesso	
Classificação funcional – Acesso pedonal	Estado de conservação - mau	
Tipologia – não pavimentado	Dimensão - 2m	
Materiais – areia e pedra	Extensão – 20m	

Código – PE11	Estacionamento	
Classificação funcional – Parque estacionamento	Estado de conservação - Bom	
Tipologia - Pavimentado	Estatuto – Público gratuito	
Materiais – Asfalto	Capacidade – 5 lugares	

Código – A28	Acesso	
Classificação funcional – Acesso viário	Estado de conservação - razoável	
Tipologia - pavimentado	Dimensão - 6m	
Materiais – asfalto	Extensão – 80m	

Código – A29	Acesso	
Classificação funcional – Acesso pedonal	Estado de conservação - razoável	
Tipologia – não pavimentado	Dimensão - 4m	
Materiais – terra batida	Extensão – 55m	

Código – A30	Acesso	
Classificação funcional – Acesso pedonal	Estado de conservação - razoável	
Tipologia – não pavimentado	Dimensão - 3m	
Materiais – terra batida	Extensão – 70m	

Código – A31	Acesso	
Classificação funcional – Acesso viário	Estado de conservação - razoável	
Tipologia – não pavimentado	Dimensão - 3m	
Materiais – terra batida	Extensão – 60m	

Código – A32	Acesso
Classificação funcional – Acesso pedonal	Estado de conservação - bom
Tipologia – pavimentado	Dimensão - 2,5m
Materiais – cimento	Extensão – 15m



Código – A33	Acesso
Classificação funcional – Acesso pedonal	Estado de conservação - bom
Tipologia – pavimentado	Dimensão - 3m
Materiais – cimento	Extensão – 7,5m



Código – PE12	Estacionamento
Classificação funcional – Parque estacionamento	Estado de conservação - Bom
Tipologia - Pavimentado	Estatuto – Público gratuito
Materiais – Asfalto	Capacidade – 35 lugares



Código – A34	Acesso
Classificação funcional – Acesso pedonal	Estado de conservação - bom
Tipologia – pavimentado	Dimensão - 12m
Materiais – bloco betão	Extensão – 105m



Código – PE13	Estacionamento
Classificação funcional – Parque estacionamento	Estado de conservação - mau
Tipologia - Pavimentado	Estatuto – Público gratuito
Materiais – Asfalto	Capacidade – 52 lugares



Código – A35	Acesso
Classificação funcional – Acesso pedonal	Estado de conservação - razoável
Tipologia – não pavimentado	Dimensão - 4m
Materiais – areia	Extensão – 55m



Código – A36	Acesso	
Classificação funcional – Acesso viário	Estado de conservação - bom	
Tipologia – pavimentado	Dimensão - 7m	
Materiais – asfalto	Extensão – 550m	
Código – PE14	Estacionamento	
Classificação funcional – Parque estacionamento	Estado de conservação - bom	
Tipologia - Pavimentado	Estatuto – Público gratuito	
Materiais – asfalto	Capacidade – 7 lugares e 2 motos	
Código – A37	Acesso	Sem foto
Classificação funcional – Acesso pedonal	Estado de conservação - razoável	
Tipologia – não pavimentado	Dimensão - 6m	
Materiais – terra batida	Extensão – 600m	
Código – A38	Acesso	
Classificação funcional – Acesso pedonal	Estado de conservação - razoável	
Tipologia – não pavimentado	Dimensão - 5m	
Materiais – terra batida	Extensão – 180m	
Código – A39	Acesso	
Classificação funcional – Acesso viário	Estado de conservação - razoável	
Tipologia – não pavimentado	Dimensão - 7m	
Materiais – terra batida	Extensão – 1700m	
Código – A40	Acesso	
Classificação funcional – Acesso pedonal	Estado de conservação - razoável	
Tipologia – não pavimentado	Dimensão - 5m	
Materiais – terra batida	Extensão – 135m	

Código – A41	Acesso	
Classificação funcional – Acesso viário	Estado de conservação - razoável	
Tipologia – não pavimentado	Dimensão - 5m	
Materiais – terra batida	Extensão – 600m	

Código – A42	Acesso	
Classificação funcional – Acesso viário	Estado de conservação - razoável	
Tipologia – não pavimentado	Dimensão - 7m	
Materiais – terra batida	Extensão – 700m	